

# 济南恒温冷库设计公司 新融制冷 冷库设计

产品名称	济南恒温冷库设计公司 新融制冷 冷库设计
公司名称	临沂新融制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场
联系电话	18660918771 18660918771

## 产品详情

冷库中的商品为何也会霉变？

- 1、冷库内太过于潮湿，除采购入库操作失误外，与冷库制冷设备本身也有直接关系，除湿机故障问题、库温未达标等。
- 2、冷库内货物放置太集中化，里面超热气体释放不出来了。
- 3、温度过高，冷库设计，可能是：冷媒组漏氟、运转零部件故障问题，或温度控制系统部分出现异常操作和故障问题，等多种因素。

以上就是关于造成冷库里的库存商品起霉几个普遍因素，不论是冷库工程设计、冷库建造或是中后期冷库实际操作，每一个环节都非常重要，都直接影响冷库产品冷藏品质。

冷库安装后冷间降温缓慢怎么办？

- 1、热力膨胀阀调整不合适，济南花卉冷库设计厂家，其制冷剂流量太小，造成蒸发压力过低。

遇到这一问题的处理方法：在满足蒸发压力的要求下，用棘轮扳手缓慢调整热力膨胀阀的开度，适当加大向制冷系统的制冷剂供应量，加大制冷剂吸收库内热量的能力。

- 2、由于新装制冷系统管道中污垢过多，造成电磁阀孔被堵塞和干燥过滤器过滤网被堵塞，影响流量。

遇到这一问题的处理方法：将电磁阀和过滤器两端的截止阀关闭，从制冷系统上拆下过滤网和电磁阀，

并将电磁阀线圈拆下。然后将过滤网和电磁阀阀体浸泡在煤油中，洗涤电磁阀孔被堵塞眼及干燥过滤器过滤网上的油污，疏通制冷剂的流动通道。

3、由于制冷系统安装过程中，抽真空不彻底，有残余水分留在制冷系统中，造成干燥过滤器中的干燥剂失效，形成热力膨胀阀冰堵。

冷库依照容积区别：大中型冻库：冷冻容积在10000t左右，中小型冻库：冷冻容积在1000 ~ 10000t，保鲜库：冷冻容积在1000t下列。保鲜冷库的库温一般在0 ~5℃，主要用于冷藏，即在较长时刻内较大限度地坚持不懈农业产品原来的品质和鲜度，农业产品活物本身尽可能不去世，体细胞在冷冻的全过程中处在休眠状态状况，减少营养物质的耗损，坚持不懈新鲜的品质。这一就是说一般运用于蔬菜水果这一类。如今的蔬菜水果工业生产，全是列出的塑造，济南恒温冷库设计公司，在运输、售卖等全过程中，难以避免的要应用冻库去坚持不懈蔬菜水果需有的营养物质成份。冷库的温度一般为-15 ~ -18℃。一般是经常性的慢慢的将食材放进冻库，根据一段时刻，冻库的温度到达-18℃，提货都是经常性、不时间观念的。对这“一段时刻”没有实际规定，这就是说典型性的冷库。例如肉类食品，水产品都寄放温度有较高规定，坚持不懈肉类食品不成长。而且在售卖全过程中还要经常性的取下寄放，一般大的商场里边的冻库都冷库。

济南恒温冷库设计公司-新融制冷(在线咨询)-冷库设计由临沂新融制冷设备有限公司提供。临沂新融制冷设备有限公司位于临沂兰山柳青街道沂蒙路与长春路交汇临沂市华东水产品批发市场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前新融制冷在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。新融制冷取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。新融制冷全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。