

永恒力EJC212EJC214 叉车专业维修

产品名称	永恒力EJC212EJC214 叉车专业维修
公司名称	艾瑞叉车设备(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢2楼-268
联系电话	37701728

产品详情

艾瑞叉车设备租赁中心为您提供叉车维修保养知识及解答以及配件采购指导公司维修人员充足并在各区配有分点保证您的叉车出现故障我们会及时的为您提供服务并且包括强大的配件供应及技术支持我司维修工程师精通林德、永恒力内燃叉车维修 故障现象原因分析 1、起升时发生颤动

a、起升油缸中有空气 b、液压系统漏油 c、内门架、叉架大小滚轮及轴承过度磨损

d、两条起升链条松紧不均 2、有载荷时自由下滑太快 a、管路和接头有漏油

b、多路阀的阀孔/滑阀杆或封圈磨损，产生内漏。 c、起升油缸活塞支承环/y型密封圈磨损，产生内漏。

3、起升速度太慢或不能起升 a、油箱缺油 b、滤油器堵塞 c、液压油温度过高，液压油过稀

d、液压管路漏油 e、多路阀阀杆与阀体磨损 f、油泵过度磨损 g、多路阀调整压力不当 4、制动失灵

a、制动电路发生断路 b、牵引电极控制制动器中摩擦片过度磨损 c、制动器松脱或制动片间隙过大 5、电器部分故障例如：电瓶叉车突然没有前进后退、提升没有任何反映，叉车一冲一冲的行走，前进速度不能调节等等。控制部分是很复杂的电路，由于控制问题所造成的故障现象很多，对于没有经过培训的电器维修人员最好不要随便维修，如果接线混乱，会造成严重后果。建议此时与电控经销商或叉车生产厂技术人员联系。更多信息欢迎光临我们的官方网站: www.arronforklift.com

联系人：殷先生

服务热线：137 6488 1450