

台湾志圣工业烤箱供应

产品名称	台湾志圣工业烤箱供应
公司名称	志圣科技（深圳）有限公司
价格	.00/台
规格参数	台湾志圣:1
公司地址	深圳市宝安区沙井街道步涌村观音塘5巷3号首层 （注册地址）
联系电话	075529656531 18126178948

产品详情

1.工业烤箱设备正常运行时，不要将“手动/自动”按钮设置为手动模式。（如果您点击设备，运行状态将被清除）；

如果工业烤箱出现超温报警，请首先检查设置是否正确，同时检查热电偶、温控器、三相固态、风扇是否反转（如果风量较大且有噪音，则正常）。是否出现故障；

3.在紧急故障的情况下，如果真空没有复位，可以进行手动充氮；

当工业烤箱出现真空泄漏时，需要检查以下几个方面：

A.检查工业烤箱的真空挡板阀和氮气挡板阀是否有污垢（硬物）。

C.将工业烤箱的磁性流体与其他机器交换。

D.工业烤箱真空压力表接头损坏，检查时可能有裂纹