

硅PU厂家施工一体化

产品名称	硅PU厂家施工一体化
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:3-8mm 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠为大型运动场地铺装材料生产企业,专业研发生产硅PU、硅PU球场、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、水性硅PU球场,丙烯酸球场、运动场地材料等。

硅PU球场材料是在PU球场材料的基础上研发出来的新一代球场铺面材料,它以聚氨酯(PU)材料与含有有机硅成分的材料科学地复合在一起而制成。硅PU球场材料在专业性能、环保施工、使用寿命、日常维护等方面比原来的PU球场材料更加好,在球场材料行业是一个革命性的进步。随着社会的发展,人们物质生活的提高,生活节奏不断加快,对于运动场地需求也有所增大及要求提高,已不再是简单的水泥地就能够使用的了,目前市场上一般做运动场地都会选择PU材质及塑胶材质。有的时候会看到这样的贵PU施工完毕后会这样起泡的一个情况,为什么会出现这样的情况呢?

1、材料本身含水量高原材料采购时,就控制只买国标产品,第一关有效的控制了超标含水量,在生产时改进了生产工艺,对材料进行了抽真空脱水,和进行第二次反应提纯的工艺,达到材料出厂就不含水分、环保的目的。材料在运输和现场存放过程中,有可能由于包装破损、裂缝造成进水,所以在施工前也必须进行包装桶的仔细检查或现场做小样试验,试验无误后才可以施工。由于材料出厂时水份超标,造成的是整场起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。部分包装桶损坏造成的是局部起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大。

2、施工时的空气湿度原因施工人员在施工时由于赶工期,早晨露水未干强行施工,南方梅雨季节空气湿度大的情况下施工,又没有控制好施工时间,导致当时的施工条件含水量高,一般是施工当天没有问题,第二天经过太阳暴晒会整场起泡,泡的大小看水汽多少,水汽越大泡越大

3、施工时使用的填充料含水率高施工时,由于要控制流平性加入的稀释剂含水量高,会导致场地起泡。加入的填充料(胶粉或胶粒或砂)含水量高(填充物淋湿或发霉),也会导致场地起泡。泡的大小看水汽多少,水汽越大。

4、基础未干透含水率高基础没有按照标准进行养护,或即使保养好的基础和老基础,因下雨或绿化浇水

等原因造成的基础表面干，其实里层含水率高，造成的起泡。积水低洼处含水率更高，起泡更严重。