

新旧厂房地面漆改造翻新 车间电子厂 食品厂 4S店汽修厂地坪漆

产品名称	新旧厂房地面漆改造翻新 车间电子厂 食品厂 4S店汽修厂地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

泰安市曙升净化科技有限公司旧地面（坪）翻新改造施工技术一、什么原因导致混凝土地面翻砂、起尘、松散、无强度甚至破损？混凝土标号过低，未能达到国家技术标准，将导致地面翻砂、起尘、松散、无强度等；混凝土在现场浇筑时，未能按照标准施工作业，将导致地面翻砂、起尘、松散、无强度等；混凝土地面施工结束后，未能及时养护或养护未到位，将导致地面翻砂、起尘、松散、无强度等；混凝土地面在未使用之前，未做固化处理，随着使用时间一长，特别是在叉车或拖车高频率的使用下，加上碳化、水侵蚀和风化的作用，地面会很快翻砂、起尘、松散等；二、什么原因导致耐磨地坪（俗称：金钢砂）起尘、翻砂、退色、无强度、不耐磨、不耐用、不平整等？耐磨材料质量差，将导致地面起尘、翻砂、退色、无强度等；未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面起尘、翻砂、退色、无强度等；地面施工结束后，未能及时养护或养护未到位，将导致地面起尘、翻砂等；磨材料中的色料质量太差，地面将很快退色；耐磨材料中的骨料质量太差，地面将无强度、不耐磨、不耐用等；在施工耐磨地坪时，混凝土班组或施工耐磨地坪的技术人员，未按标准作业，将导致地面不平整等；细石混凝土标号太低，也将影响耐磨地坪的质量。三、什么原因导致环氧地坪脱层、脱皮、鼓泡、退色、裂缝、露底等？环氧树脂材料品质差，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、变色、破裂等；未能严格按标准施工，偷工减料，将导致地面不耐用、脱皮、脱层、破裂等；地面未做防潮层，将导致环氧地坪鼓泡、脱层等；地面未清理干净，将导致环氧地坪脱层、脱皮等；环氧材料用量太少，将导致地面露底；地面收缩缝未补好，将导致地面裂缝；环氧地坪在太阳的照射下，将导致退色；恶劣的天气或环境下施工，也将导致质量问题。施工方案一:地面问题：地面轻度起尘、起粉、翻砂、不耐磨、渗透（漏）油等；处理方法：把原地面先进行出尘、清洗并打磨，再施工即可；优点:投资少,使用寿命长达30年以上,防止起尘,漏油,耐磨,易清洁等,可以修补小面积的坑凹,施工周期短,不影响工厂的正常生产;施工方便,可以在现场不移动设备的情况下施工,可分段分区施工.建议:水泥混凝土地面,水磨石地面,金钢砂耐磨地面采用此类施工方法.使用范围：停车场、物流仓库、货场、码头、机场跑道及所