

工业烘干机扬料板的改造易出现故障的地方

产品名称	工业烘干机扬料板的改造易出现故障的地方
公司名称	巩义市富华机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州巩义市南环路四三一
联系电话	86-037161077222 18638155506

产品详情

工业烘干机扬料板的改造易出现故障的地方：工业烘干机滚圈对筒体运转有摆动用垫板使滚圈和凹形接头保持均匀且夹紧适当。以上这些故障如果不排除也会影响工业烘干机烘干织物质量降低工业烘干机的生产能力。传统煤泥烘干机由于周向I型扬料板始终存在风洞，热效率低，我们在现有工业烘干机内组装x型截面扬料板。<http://www.fhxuankuang.com/products/cxsb/191.html> cyt单筒磁选机

<http://www.fhxuankuang.com/products/cxsb/42.html> 干式磁选机

<http://www.fhxuankuang.com/products/xkgy/67.html> 锰矿选矿工艺

<http://www.hgj520.com/products/11.html> 玉米烘干机

<http://www.hgj520.com/products/9.html> 脱硫石膏烘干机

工业烘干机主要用于烘干具有一定湿度的物料，如矿渣、石灰石、煤炭、铁精矿等，广泛用于建材、冶金、化工、电力等工业部门。发现工业烘干机运转时通体振动只要紧固连接部位，

截面x型扬料板在煤泥烘干机内分层排列，进入工业烘干机内的物料首先由周向I型扬料板带起一定的高度，然后抛落扬料，抛落后的物料进入中部x型截面扬料板内，物料从上层x型截面扬料板再次抛落下层x型截面扬料板，从而形成层层抛落扬料，延长了物料在机内停留的时间，增大了物料与热空气交换的机会，从而提高了工业烘干机的热效率。

巩义市富华机械制造有限公司

手机：18638155516 13803835698 13938234768

电话：0371-61077222

传真：0371-61079222

网 址：www.fhxuankuang.com

q q：1879480068

邮 箱：fhjx8888@163.com

球磨机 <http://www.fhyqj.com/>

磁选机 <http://www.fhfsj.com/>

烘干机： <http://www.fhhgj.com/>

烘干机： <http://www.hgj520.com/>

本公司专业生产成套选矿设备，成套烘干设备。

地 址：巩义市南环路四三一处

(乘3、6、9路公交车到四三一站下车即到) zhang