

# 西门子触摸屏TP1200芯片烧毁进不了系统维修

产品名称	西门子触摸屏TP1200芯片烧毁进不了系统维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子触摸屏TP1200芯片烧毁进不了系统维修，西门子人机界面TP900电源坏程序错误进不去程序，西门子工业显示屏按键失灵，

6AV2124-0GC01-0AX0维修 TP700西门子精智面板进不了系统，画面停留在SIMATIC HMI的画面，L型进度条来回闪动，通讯端口也无法进入系统os更新操作。

6AV2124-1GC01-0AX0维修，KP700精智面板网口不能通讯，指示灯也不亮，触摸屏不进西门子界面。

6AV2124-0JC01-0AX0维修，TP900精智面板，西门子精智面板无法进入系统，显示SIMATIC HMI标志画面，进度条来回闪动，KP700精致面板系统无法os更新，通讯网口不能连上。

6AV2124-1JC01-0AX0维修，西门子KP900精智面板无法进入系统，开机显示SIMATIC HMI图标，进度条来回闪动，无法系统os更新出厂设置，通讯网口不能连上。

6AV2124-0MC01-0AX0维修，TP1200精智面板12寸触摸屏上电画面停留在SIMATIC HMI的界面，进度条来回闪动好长时间进不去系统问题。

6AV2124-1MC01-0AX0维修，KP1200精智面板进度条来回闪动，左右移动就是不进系统画面，通讯网口也不能连上是什么原因。

6AV2124-0QC02-0AX0维修，TP1500触摸失灵，TP1500操作屏无显示。TP1500触摸乱跳维修，局部触摸无反应，通讯端口故障，

6AV2124-1QC02-0AX0维修，KP1500精智面板通讯端口坏维修，精简操作屏维修，TP1500触摸面板损坏，

6AV2124-0UC02-0AX0维修，TP1900黑屏/进不了系统/触摸失灵/网口坏/DP/MPI端口烧

西门子精智面板现在遇到的大概有以下几个问题

1, 当西门子精智面板出现下面的这个界面, 进度条走到右边第四个的情况, 这种情况可以判定是机子的主板芯片出问题了, 需要芯片更换维修解决。

2, 当机子出现下面的这种情况, 机子不走进度条, 一直就在这个界面卡着, 也是触摸屏主板程序芯片电路坏了, 这种情况是在西门子改版后才出现的

3, 当机子出现下面的这种情况, 机子显示#####的时候, 先检测外围有没有问题, 如果外围要是没有问题, 可以确定是机子的通讯坏了, 通讯又分为三种, A种是完全通讯不上的, B是部分通讯不上的, C是时连时断的, A维修一般一个工作日可以修复, B难度就有点大了, 时间就不好确定, C要有充足的时间去试机, 才能确定是主板坏, 还是通讯口坏了。

4, 当机子出现下面的这种情况, 机子的进度条一直来回的走, 主板芯片更换都是能修好的。或者把机子的反复的通电, 总有一次是可以过去的, 等机子走完进度条, 再更新下系统就可以了