

## 造成倒坡或凹凸不平而存水

产品名称	造成倒坡或凹凸不平而存水
公司名称	济南安佳食品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区党家街道办事处邵西村
联系电话	0531-68952056 18745206931

## 产品详情

太原防水www.sxzfs.cn地面排水不畅：主要原因是地面面层及找平层施工时未按设计要求找坡，造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在涂膜防水层施工之前，先检查基层坡度是否符合要求，与设计不符时，应进行处理再做防水，面层施工时也要按设计要求找坡。

地面二次蓄水试验后，已验收合格，但在竣工使用后仍发现渗漏现象：主要原因是卫生器具排水与管道承插口处未连接严密，连接后未用建筑密封膏封密实，或者是后安卫生器具的固定螺丝穿透防水层而未进行处理。在卫生器具安装后，必须仔细检查各接口处是否符合要求，再进行下道工序。水泥砂浆在家庭装修中，地砖、墙砖粘贴以及砌筑等都要用到水泥砂浆，太原防水堵漏www.sxzfs.cn它不仅增强面材与基层的吸附能力，而且还能保护内部结构，同时可以作为建筑毛面的找平层，所以在装修工程中，水泥砂浆是必不可少的材料。