

## 挡车器常见故障现象处理

产品名称	挡车器常见故障现象处理
公司名称	霸州市煎茶铺腾辉交通设施厂
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇大高各庄村北（经营场所）
联系电话	0316-7415979 13831651662

## 产品详情

挡车器是在机动车通道上安装的,具有限制车辆进出的栏杆机。挡车器在高速公路出入口、停车场出入口得到广泛应用。挡车器出现故障,及时简单处理的方法有:

- 1、挡车器故障现象:不能起落杆;排除方法:测量电压是否在 $220v \pm 10v$ 范围内
- 2、挡车器故障现象:闸杆起落不到位或抖动太大;  
检测原因:检查运行开关磁铁是否调好及平衡弹簧拉力是否过松或过紧;  
排除方法:调整行程控制得位置及紧固拉簧链接螺栓;
- 3、挡车器故障现象:机箱内异常响动;检测原因:检查处轴承和活动链接部分是否异常;排除方法:加润滑油或更换轴承<http://www.xxjytss.com>。