

## 购买辊式破碎机设备好的厂家--优惠价

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 购买辊式破碎机设备好的厂家--优惠价        |
| 公司名称 | 河南正一建材机械制造有限公司            |
| 价格   | 2656.00/条                 |
| 规格参数 | 品牌:河南正一<br>型号:齐全<br>齐全:齐全 |
| 公司地址 | 郑州市中原区须水工业园区杭州路3号         |
| 联系电话 | 0371-67822605 15038256056 |

## 产品详情

河南正一是国内优质石料破碎设备生产厂家，拨打咨询热线15038256056能免费获取石料破碎设备资料及报价，以及组建生产线过程中的各项注意事项，公司经理有多年组建生产线的经验，竭诚为您服务。

辊式破碎机的正常运转，在许多方面取决于辊皮的磨损程度。只有当辊皮处于良好状态下，才能获得较高的生产能力和排出合格的产品粒度。因此，应当了解辊皮磨损的影响因素和使用操作中应注意的问题；定期检查辊皮磨损情况，及时进行修理和更换。

在破碎矿石时，辊皮是逐渐磨损的。影响辊皮磨损的主要因素是：待处理矿石的硬度、辊皮材料的强度、辊子的表面形状和规格尺寸以及操作条件、给矿方式和给矿粒度等。

辊皮的使用期限和辊子工作的工艺指标，取决于矿石(物料)沿着辊子整个长度分布的均匀程度。物料分布如果不均匀，辊皮不但很快磨损，而且辊子表面会出现环状沟槽。从而破碎产品粒度不均匀。因此，除粗碎的单辊破碎机外，所有的辊式破碎机全都配有给矿机，给矿机的长度应与辊子的长度相等，以保证沿着辊子长度而均匀给矿。同时，为了连续地给人矿石，给矿机的转动速度应比辊子的转速要快，大约要快1—3倍。在破碎机的运转中，还要注意给矿块度的大小，给矿块度过大，将产生剧烈的冲击，辊皮磨损严重，粗碎时尤为显著。

为了消除辊皮磨损不均匀的现象，在破碎机运转时，应当经常注意破碎产品粒度，而且应在一定时间内将其中一个辊子沿着轴向移动一次，移动的距离约等于给矿粒径的1/30。当需要改变破碎比而移动辊子时，必须使辊子平行移动，防止辊子歪斜，否则会导致辊皮迅速而不均匀地磨损，严重时，还会造成事故。

辊式破碎机工作时粉尘较大，必须装设密闭的安全罩子。罩子上面应留有人孔(检查孔)，以便检查机器辊子的磨损状况。

必须指出，在辊式破碎机操作过程中，应当严格遵守安全操作规程，严防将手卷入辊子中造成人身

事故。

为了保证破碎机的正常工作，应注意机器的润滑。滑动轴承的润滑，可采用定期注入稀油或用油杯加油的方法；滚动轴承的润滑，可使用注油器(或压力注油器)注入稠油的方法。

<http://www.hnzyzg.org/>

<http://www.hnzyss.net/>

河南正一石料破碎机设备欢迎您来实地考察！