## 西门子6RA80调速装置器速度差值大F60031报警

产品名称	西门子6RA80调速装置器速度差值大F60031报警
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子6RA80调速装置器速度差值大F60031报警,西门子直流调速开机出现速度不稳定,6RA80面板显示F6 0030电机抖动维修,

F60031 (N, A) "设定 - 实际"差值太大信号重要性:-驱动体: DC\_CTRL 反应: OFF2 (OFF1, OFF3, 无) 应答:立即原因:转速控制器的"设定-实际"差值超过了设置的限值。注释:r50047[1]:目标转速(模拟量互联输入 CI: p50590) r50047[2]:实际转速(模拟量互联输入 CI: p50591)参见:p50388 (信息"设定-实际值差1低于阈值"的阈值), p50590 (信息"达到设定-实际值差1"中转速设定值的信号源), p50591 (信息"达到设定-实际值差1"中转速实际值的信号源)处理:- 对转速控制器进行优化 (p50051)。-检查转矩限幅 (p50169)

西门子6RA80报警F60031维修,西门子6RA80故障F60030维修,F60038,F60042,F60052,F60167,F60105,A31418, F60031,F60010,F60062电压检测故障,F60042测速机监控检测出异常

F60010电枢回路的熔断器熔断,F60009进线电源频率超过"进线电源频率,F60007电源监控检测出过压,F60006电源监控检测出欠压,F60005励磁回路缺相,F60004电枢回路缺相,F40895 CX32 DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障,F60031设定-实际差值太大,F60035电机堵转,F60036电枢回路/励磁回路中断,F60038电机过速:超出转速阈值,F60042测速机监控检测出异常,F60043 EMF太高,不能进入制动模式,F60050优化过程被内部错误中断

西门子直流调速器6RA80调试步骤

西门子直流调速器6RA80是新一代直流调速器,即SINAMICS DC MASTER,简称为:SINAMICS DCM。用户在调试过程中,可以通过操作面板-BOP面板来进行调试,具体步骤如下:

## 1. 设置访问权限

```
首先需要在BOP20上激活驱动对象1(DO1),然后才能设置访问权限,
访问级分为:p0003=1标准;p0003=2扩展;p0003=3专家;
2. 调整装置额定电流
用户可以通过p50076[0]或p50076[1]进行设置;
3. 输入电压调整参数
用户可以通过p50078[0]或p50078[1]进行设置;
4. 输入电机数据
例如:p50100[D],额定电枢电流;
p50101[D],额定电枢电压;
p50102[D],额定励磁电流,等参数;
5. 设置转速实际值
p50083[D] = 1,即来自通道的转速实际值,等参数;
6. 设置励磁
例如:p50082=3,始终通入励磁电流,等参数;
7. 设置基本的工艺功能
例如:电流限幅,p50171[D]和p50172[D],等参数;
```

8. 开展快速调试

设置p3900 = 3,即装置根据当前步骤输入的数据计算出电机数据,并计算出调节器参数; 9. 开展优化整定 例如:p50051 = 23,优化感性负载下的电枢电流控制; p50051 = 24, 优化励磁电流控制; p50051 = 25, 优化电枢电流控制 10. 检查\*\*转速 用户在完成所有优化步骤后,需要检查电机的\*\*转速,并根据实际情况调整\*\*转速; 11. 检查驱动装置 用户需要对优化的结果进行检查,确认最适合调节器的设置; 12. 手动二次优化 如果优化的结果不理想,用户可以手动进行二次优化或者重新进行优化; 13. 设置保存到ROM中 需要用户设置p0977 = 1,将数据从RAM中复制到ROM中,从而实现断电数据不会丢失;