

西门子6RA80速度不正常报警F60035堵转停机

产品名称	西门子6RA80速度不正常报警F60035堵转停机
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA80速度不正常报警F60035堵转停机,

F60035 (N, A) 电机堵转 信号重要性： - 驱动体：DC_CTRL 反应： OFF2 (OFF1, OFF3, 无) 应答： 立即
原因： 电机出现以下异常并且持续了不止 p50355 设置的时间时，系统会报告此故障。 -
达到了正负电枢电流限值或转矩限值时

F60035故障维修，显示白屏，欠压，缺相，无显示，励磁故障，速度不稳，黑屏，通讯故障，不出力，输出电压低，烧可控硅，不能启动，无励磁电压，红灯亮，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104电枢回路的电源电压异常，F60105，F60094，F60095，F60035电机堵转，6SL3055-0AA00-2EB0 西门子6RA80 S120 CBE20 PRO FINET通讯板，6RA80报F60064,A01420,6RA80直流调速A01487维修，6RA80报警A01425，6RA80面板显示A01428维修，6RA80驱动器A01487故障，6RA80上电报F60095维修，6RA80开机就报警F60066维修，西门子80报警F60007，西门子6RA80直流传动装置F60105维修，6RA80直流控制器屏幕不亮维修，6RA8091开机电机抖动维修，6RA8093启动不合闸维修，6RA8095可控硅坏跳闸维修，西门子6RA80通讯故障维修，6RA80报警F01910通讯报警维修，6RA8087励磁板销售，6RA8085直流调速器风扇转速低报警，6RA8081主板白屏维修，6RA7078电源板无输出维修，6RA8075晶闸管坏维修，6RA8031直流器维修，6RA8025直流控制器维修，6RA8018扩容机维修，6RA8013直流电机放大器维修，西门子直流调速装置6RA80维修，直流调速电源板维修，直流调速器主板维修，励磁板销售，电机变频器报故障维修，6RA80故障复位不了维修

电流没有流入正确的晶闸管或电流峰值曲线向上拐。当 r50047[1] = 1 时表示“电流没有流过正确的晶闸管”可能原因：电源板触发电路问题可更换电源板测试，晶闸管发生故障，应导通的期间器件不能导通，应该阻断的期间无法阻断，检查可控硅性能是否正常。当 r50047[1] = 2 时表示“电流峰值向上拐”

可能原因：首先确认电机是否做过优化，检查速度调节器的特性是否过硬，合理设置速度环 PI 参数 p50225，p50226 以及电流环 PI 参数 p50155，p50156；检查测速机或编码器反馈信号是否正常，合理设置参数 p50200 进行滤波，检查可控硅是否损坏。同时也可以做离线故障 trace，检测报故障时装置电压，电流，触发角等情况。