

娄底挖掘机维修厂,小松挖掘机跑偏1.5米

产品名称	娄底挖掘机维修厂,小松挖掘机跑偏1.5米
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:小松 型号:PC60-7
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

免费交流:136-3547-8070

娄底挖掘机维修厂,小松挖掘机跑偏1.5米,免费交流:136-3547-8070

挖掘机常见故障还有：挖掘机缓慢无力，挖掘机无力，挖掘机憋车，挖掘机产生故障代码等等。

小松挖掘机跑偏1.5米"故障实地检查步骤:

1 首先,检查小松挖掘机的行走ppc阀输出压力,还有前后主泵输出的压力是否正常?

2 经检查,ppc阀和前后主泵输出的压力均正常.

3 于是,现场测试小松挖掘机左右履带单边支起转5圈,发现小松挖掘机的右侧三种速度正转发转都是正常的;而左侧高动时速度正常,低速转动时与中速速度一致,没有低速.

4 经过拆检发现小松挖掘机左侧行走马达的2速切换阀卡死在阀体内,没办法取出.

5

于是,知道了导致"挖掘机维修中心,小松挖掘机跑偏1.5米"故障的原因就是,小松挖掘机左侧终传动部品不良

6 "挖掘机维修中心,小松挖掘机跑偏1.5米"故障的维修方法,更换左侧终传动总成.

小松pc60-7规格相关参数：

回转速度(rpm): 12

行走速度(km/h): 2.8-4.5

接地比压(kpa): 28.4

铲斗挖掘力(kn): 5590

斗杆挖掘力(kn): 3810

小松挖掘机跑偏1.5米：<http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/2263.html>