

台湾宝元控制器维修操作面板触摸屏维修陕西数控系统LNC-M5800D

产品名称	台湾宝元控制器维修操作面板触摸屏维修陕西数控系统LNC-M5800D
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	变频器维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

台湾宝元控制器维修操作面板触摸屏维修数控系统LNC-M5800D宝元数控系统维修LNC-T518A台湾LNC宝元系统操作手柄维修TP2000宝元机械手臂维修台湾LNC宝元数控系统维修ELC-2201宝元系统主机维修202 PCC1840 PCC1860人机界面无响应故障现象：人机界面不能工作，触摸任何部位都无响应。故障分析处理：检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查人机界面表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查人机界面表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。如果上面的部分均正常，可用替换法检查人机界面，先替换控制盒，再替换触摸屏，然后替换主机。触摸屏维修方法同维修一般的电器产品是很接近的，不过需要注意的是它本身带有软件程序，很多时候维修要注意不要轻易卸下电池或者RAM等器件。触摸不准故障现象：表面声波人机界面，用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。故障分析处理：这种现象可能是声波人机界面在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，可用一块干的软布进行擦拭，然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏，如果遇到这种情况则将无法完全修复。人机界面正常但电脑不能操作故障现象：人机界面，经试验其本身一切正常，但接上主机后，电脑不能操作。故障分析处理：这有可能是在主机启动装载人机界面驱动程序之前，人机界面控制卡接收到操作信号，只需重新断电后，再启动计算机即可。也有可能是人机界面驱动程序版本过低，需要安装新的驱动程序。宝元数控车床面板维修宝元系统控制器维修LNC-T5800D 宝元数控车床电路板维修