

# 湘西挖掘机维修厂，卡特200挖掘机曲轴油封漏油

产品名称	湘西挖掘机维修厂，卡特200挖掘机曲轴油封漏油
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:卡特 型号:200
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

## 产品详情

免费交流:139-9642-4087

湘西挖掘机维修厂，卡特200挖掘机曲轴油封总漏油

什么是曲轴?

1 曲轴是柴油机的主轴,因为柴油机的活塞是上下运动的,通过曲轴来变成旋转运动.因为这个轴是弯曲的,所以称曲轴,是发动机的核心部件.

2 飞轮再进去就是曲轴了,把活塞的直线运动转换成旋转运动,把油底壳拆下来就能看到曲轴.

卡特200挖掘机曲轴油封总漏油分析:

1 曲轴磨损填焊车床加大几个c.

2 装油封时不要装到原位,错位装配.

3 皮带轮加的套不好或工艺有问题.

4 曲轴前油封加套是正常的修复方法,一般来说是不会有问题的.有可能是加工的那个套的外径尺寸不对(就是说小了),后油封的话是有一个钢圈的,那个钢圈打进去是有一个数据的,也许是打的太进去了,导致

油封起不了作用,所以油封总漏油.

5 如果油封装配没有错,那就是曲轴瓦座间隙太大了.

6 装的时候没装好(要用专用工具装的)或者安装过程中就已经把油封损坏了,或者买的水货油封.

7 可能是曲轴箱压力大了.

卡特200挖掘机曲轴油封总漏油：<http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/3737.html>