

永济市煤矿钢结构大棚安全排查部门

产品名称	永济市煤矿钢结构大棚安全排查部门
公司名称	深圳中正建筑技术有限公司市场部
价格	1.00/平方米
规格参数	检测内容:钢结构厂房验收鉴定 检测种类:厂房安全排查 报告样式:一式两份
公司地址	深圳市宝安区/龙岗区都有办事处
联系电话	13922867643

产品详情

永济市煤矿钢结构大棚安全排查部门

为切实做好冰雪天气防范应对工作，有效防范和遏制钢构棚因积雪可能带来的安全生产事故发生，连日来，禹州市颍川街道对辖区设置钢构棚的加油站、酒店、物流、花卉市场等企业开展了冰雪天气安全生产专项检查。该街道运用“联乡帮村、网格包片”等方式先后到鑫源加油站、红事源酒店、颍河加油站等设置有钢构棚的企业开展了防御冰雪天气安全生产专项检查，营造安全的营商环境。

提前谋划，完善应急预案，充分吸取12月10日第一场暴雪所带来的经验教训，由街道应急办牵头，结合辖区实际，进一步完善冰雪灾害天气应急预案，研究制定此次冰雪灾害天气的应急工作方案，强化组织领导，明确街道、社区干部工作职责，细化工作措施。及时下发了《关于做好大范围持续雨雪冰冻天气防范应对工作的通知》，层层落实工作职责，细化防灾减灾措施，充分发挥街道、社区、部门、企业协同防灾减灾的作用，科学合理应对灾害。

每到一处，工作人员认真查看了积雪对钢构棚的影响程度，详细询问了企业负责人对防御冰雪天气的应对措施和应急处置落实情况后，对企业在防御冰雪天气应注意的事项进行了一一指出。针对检查情况，就进一步做好冰雪天气下的安全工作要求各企业要充分认识到当前雪天冰冻天气下做好安全生产工作的重要性，全面开展安全排查，及时消除各类安全隐患。

对排查出存在安全隐患或可能存在安全隐患的钢构棚，下达了停工停产通知书，并设置安全警示标志，禁止人员出入，并做好值班值守，进一步加强钢构棚安全管理巡查，加强沟通协调，遇有突发事件，及时上报。（图片/潘高锋）

在此，我们郑重承诺：在取消低温雨雪冰冻应急响应之前，我们将对上述各类构筑建筑物进行全覆盖式

巡查排查，确保无死角、无遗漏；所有有积雪的各类大跨度框架结构建筑物、棚屋等将立即停止使用，禁止人员入住或进行聚集性活动；农村红白喜事尽量简化，避免使用有积雪的老旧大棚；严禁因赶工赶产搭建临时工棚；对于工作不到位造成的事故，将严格追究责任。

此外，我们还将迅速开展“敲门行动”，组织基层党员干部、林长、矿长、群众骨干等进村入户，参与巡查摸排，提醒广大群众提高自主防范意识。同时，通过“村村响”广播、各类媒体媒介及时发布灾害预警信息和防灾知识，筑牢防灾减灾救灾的人民防线。