

## ABB变频器ACS510-01-195A-4逆变器模块烧坏维修检测

产品名称	ABB变频器ACS510-01-195A-4逆变器模块烧坏维修检测
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

### 产品详情

ABB变频器故障：

根据变频器故障或损坏的特点，一般可分为两类；一种是由于环境恶劣，高温和导电粉尘引起的短路，潮湿引起的绝缘劣化或击穿等突发故障(严重时会出现打火、爆炸等异常现象)。

常见故障维修：主电路故障、整流块的损坏、充电电阻易损坏、逆变器模块烧坏、直流母线充电电阻烧坏、驱动电路故障、开关电源损坏；故障代码：I/O COMM、Inv overload、torque fault、brake flt、DC overvoltage、encoder err、over current、brake L fault、earth fault、short cirult等等。

无论您的ABB变频器因何导致无法正常工作，都可以联系上海施承电气自动化，我们将为你解决你所面临的问题！

