

6SE7033-2EG60变频器

产品名称	6SE7033-2EG60变频器
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

6SE7033-2EG60变频器

西门子变频器维修常见故障：无显示、缺相(LF)、过流(OC)、过压(OV)、欠压(LV)(UV)、过热(OH)、过载(OL)、接地(GF)、负载短路(SC)参数错误、有显示无输出、模块损坏等变频器维修常见故障现象。

变频器维修品牌及型号：

1、西门子变频器维修：MM440系列、MM430系列、MM420系列、MDV系列、MMV系列、6SE31ECO、6SE70、6SE71、

G120D、V20顺义西门子变频器维修

2、富士变频器维修：G9系列、P9系列、P11系列、G11系列、VG5系列、VG3系列、G7/P7系列G2、G5、G6N、VG5、G7S、K7S

顺义富士变频器维修

西门子变频器常见的故障有：上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、有输出但无力等故障。

6SE7014-OTP50-Z Z=C43+G91+G42+F00 控制板CUR

6SE7014-OTP50-Z Z=C23+G91+G42+F00 控制板CUR

6SE7016-OTP50-Z Z=C23+G91+G42+F00 控制板CUR

6SE7021-OTP50-Z Z=C23+G91+G42+F00 控制板CUR

6SE7033-2EG59 控制板CUR

6SE7032-7EB87-2DA0-Z 控制板CUR

6SE7031-2EF60 控制板CUR

6SE7031-6EB87-20A1-Z 控制板CUR

6SE7038-8GL84-1BG2 控制板CUR

6SE7031-8EF84-1JC2 控制板CUR

6SE7033-2EG60 控制板CUR

6SE7032-7EB87-2DA1-Z 控制板CUR

6SE7031-6EB87-20A1-Z 控制板CUR

6SE7031-0EE84-1BH 控制板CUR

6SE7034-6EE85-1AA0 控制板CUR

6SE7021-3TB61-Z;G93+K11+L33 控制板CUR

6SE7041-8EK85-0LA0 控制板CUR

6SE7041-8HK85-1HA0 控制板CUR

6SE7023-2ES87-2DA1 控制板CUR

6SE7038-6GK84-1GG1 控制板CUR

6SE7038-6GK84-1GF1 控制板CUR

6SE7038-6GL84-1JA0 控制板CUR

6SE7038-6GL84-1BG1 控制板CUR

6SE7041-8GK85-0HA1 控制板CUR

6SE7033-2EG60变频器 三相波形整体生成效果为前提，以逼近电机气隙的理想圆形旋转磁场轨迹为目的，一次生成三相调制波形，以内切多边形逼近圆的方式进行控制的。经实践使用后又有所改进，即引入频率补偿，能消除速度控制的误差；通过反馈估算磁链幅值，消除低速时定子电阻的影响；将输出电压、电流闭环，以提高动态的精度和稳定度。

但控制电路环节较多，且没有引入转矩的调节，所以系统性能没有得到根本改善