

# 高宝印刷机电脑主板维修高宝印刷机PLC维修印刷机驱动板维修

产品名称	高宝印刷机电脑主板维修高宝印刷机PLC维修印刷机驱动板维修
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	变频器维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

## 产品详情

西安高宝印刷机电脑主板维修高宝印刷机PLC维修印刷机驱动板维修西安高宝印刷机电脑主板维修高宝印刷机PLC维修印刷机驱动板维修1、罗兰印刷机电路板维修机型是：200、500、700、900、700-900罗兰主轴驱动器（包米勒）维修、700-900罗兰水辊驱动器维修、700-900罗兰墨辊驱动器维修、700-900罗兰I/O 通讯板 维修、700-900罗兰喷粉控制器维修、700-900罗兰IDE IO板维修、700-900罗兰主轴驱动器6RA22 维修、700-900罗兰586CPU板维修、700-900罗兰A 37V 1080电源板维修、700-900罗兰A37 V 1064 电源板维修、700-900罗兰A37V 1068 70 电源板维修、700-900罗兰A 37V 1064 电源板维修、700-900罗兰A37V 1185电源板维修、700-900罗兰A37V 1071 电源板维修、700-900罗兰风机电路板维修、罗兰700-900机墨辊驱动器维修、罗兰A37V 1075 电源板维修、700-900罗兰A37V 1070 70 电源板维修、700-900罗兰电脑光纤电路板维修等各种电路控制板维修2、印刷机电路板维修其它品牌及设备：海德堡、北人、罗兰、良明、小森、如皋、高堡、滨田、秋山、乔本、三菱等品牌的印刷机、胶印机、轮转机电路板维修；威特喷绘机、马天尼、斯塔尔、骑马、芳野等品牌的折页机、胶订机、切纸机、锁线机、烫金设备的控制板维修；激光刻字机、激光雕刻机电路板维修。网屏、剑神、富士龙霸、德宝、天马等品牌激光照排、打样、全自动冲版机、晒板机电路板维修输出板、电源板、CPU板、通讯板、显示器、光栅尺、编码器、变频器、晒板机电路板、堆积机电路板、照排机主板、光电板、打字机主板、配页机电路板、输入/输出电路板。张力箱驱动器、墨辊驱动器、纸杠电机驱动器、风机驱动板、AD转换板。油压、供油控制板、印刷机水墨控制板、折页机控制板、印刷机气泵信号控制器、水辊电机控制板、电机控制器维修3、海德堡印刷机电路板维修机型：海德堡SM74印刷机电路板维修、海德堡CD102、SM-102、CD-74、SM-52、XL-105、MO、SO、GTO-52、PM-5 2、PM-74印刷机、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修以及其它印刷前/印刷后设备电路板维修、胶印机、制板机、轮转机维修、折页机、胶订机、切纸机、锁线机、烫金设备的控制板；激光刻字机、激光雕刻机电路板维修...4、北人印刷机电路板维修机型J2204ADC920/DC922/J2205JS2102 (A)/JS1040/BEIREN/600/800系列印刷机、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修...5、小森印刷机电路板维修机型：LS系列、L-428、LS440、L440、L440SP、L640小森印刷机电路板维修、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修以及其它印刷前/印刷后设备电路板维6、高宝印刷机电路板维修机型：KBA74系列、KBA105系列、KBA142系列、KBA162系列、KBA130系列、KBA182系列印刷机电路板维修、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修以及其它印刷

前/印刷后设备电路板维修7、利优比（良明）印刷机电路板维修机型：582H系列、522、521、524HXX胶印机电路板维修、524HE系列、780E系列、782E系列、784E系列、785E系列、784EP系列、680系列、750系列印刷机电路板维修、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修以及其它印刷前/印刷后设备电路板维修8、乔本印刷机电路板维修机型：A266P、SA551、552、551系列印刷机电路板维修、胶印机、轮转机电路板维修、模切机、折页机电路板维修以及其它印刷前/印刷后设备电路板维修（主马达驱动控制板维修、电源板维修、CPU板、通讯板、油压、供油控制板、印刷机水墨控制板、折页机控制板、印刷机气泵信号控制器、水辊电机控制板、电机控制器显示器、光栅尺、编码器、变频器、晒板机电路板、堆积机电路板、照排机主板、光电板、打字机主板、配页机电路板、输入/输出控制板。张力箱驱动器、墨辊驱动器、纸杠电机驱动器、风机驱动板、AD板。）