

ALGRAND奥冠电池12V38AH 6-GFM-38免维护应急照明系统电池

产品名称	ALGRAND奥冠电池12V38AH 6-GFM-38免维护应急照明系统电池
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥冠 型号:12V38AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

产品详情

奥冠蓄电池的使用注意事项

新安装的奥冠电池，有些压差较大，会影响使用吗？

新安装的奥冠电池，经过一定时间浮充运行后，浮充电压将趋于均匀，因为刚使用硫酸饱和度较高，气体复合效率差，运行后饱和度略微会下降，奥冠电池浮充电压也会均匀。

奥冠电池在长期浮充运行中，奥冠电池电压不均有哪些原因？

目前奥冠电池存在着浮充电压不均匀的现象，这是由生产奥冠电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致，特别是奥冠电池采用了贫液式设计，误差将影响到奥冠电池内部的硫酸饱和度，这直接影响奥冠电池浮充时氧气的再化合，从而使浮充时奥冠电池的过电位不同，奥冠电池

的浮充电压也就不一样。但奥冠电池经过一定时间的浮充运行后，浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差，使饱和度略微下降，奥冠电池的浮电压也就趋于均匀。

另奥冠电池串联的连接条压降大；极柱与连接条接触不良；新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。