

# 柳工330E挖掘机行走无力

产品名称	柳工330E挖掘机行走无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	面议
规格参数	品牌:柳工 型号:330E
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

## 产品详情

柳工330e挖掘机行走无力,咨询交流：136-3547-8070

前不久我厂李师傅接到一位贵州清镇柳工挖掘机机主咨询电话,询问"挖掘机行走无力是什么原因引起的?"  
以下是我厂李师傅与贵州清镇柳工挖掘机的对话:

李师傅:柳工多大的挖机?

机主:330e

李师傅:出现挖掘机行走无力现象后,有做哪些故障检查?

机主:换了分油盅油封

李师傅:那有检查泵压力吗?

机主:修理师傅说泵压力是够的

李师傅在询问完以上几个挖掘机行走无力故障现象相关问题后,对机主讲解到"根据您的回答,您有更换分油盅油封,也有检查泵压力,且泵压力够(一般泵压力在300-320之间),则您可以做以下故障检查:

1 检查挖掘机的其他动作是否正常?

2 如果其他动作都正常,而只是挖掘机行走无力,则可能的挖掘机的行走马达内泄,导致柳工330e履带式挖掘机行走无力故障现象出现.

3 如果挖机的其他动作也不正常(其他动作缓慢),则可能是挖机主泵流量与规定值不符合,导致出现柳工330

e履带式挖掘机行走无力故障现象.



卡特挖掘机主体尺寸相关参数：

运输总长度(mm):11150

运输总宽度(mm):3190

运输总高度(mm):3340

驾驶室全高(mm):3140

配重离地间隙(mm):1220

履带接地长度(mm):3610

履带总长度(mm):4590

履带板宽度(mm):700

履带总宽度(mm):3190

履带轨距(mm):2590

最小离地间隙(mm):450

前段工作装置最小回转半径(mm):|

后端回转半径(mm):3500

柳工330e挖掘机行走无力：<http://www.wjjwx.com.cn/wajuejiweixiu/2983.html>