

小松PC228挖掘机行走无力

产品名称	小松PC228挖掘机行走无力
公司名称	美瑞特挖掘机维修厂
价格	46435.00/台
规格参数	品牌:小松 型号:PC228
公司地址	重庆渝北区空港大道21号
联系电话	13635478070

产品详情

小松pc228挖掘机行走无力,咨询交流：136-3547-8070

10天前，美瑞特挖掘机维修厂的李师傅接到一个来自甘肃的挖机老板咨询电话，称“我的挖掘机是小松pc228，前不久在工地作用的时候出现挖掘机行走无力的

现象，这是什么原因导致的呢？该怎么修？维修费用多少？李师傅在听完挖机老板讲述后，询问到：

李师傅：你是挖机使用多长时间了？挖机老板：近2000小时

李师傅：最近有修理过吗？挖机老板：没有

李师傅：挖机除了行走无力外还有其他故障表现吗？挖机老板：没有

询问完以上问题后，李师傅分析到导致挖掘机行走无力常见的原因有：

1 挖掘机先导阀故障

2 挖掘机单向阀故障

3 3联阀的控制阀故障

在听完李师傅分析后，挖机老板对美瑞特的专业性给予了充分肯定，于是要求其到挖机工地现象修理挖机。

