

# 江西ABB变频器ACS550系列制动器故障报BRAKEFLT维修

产品名称	江西ABB变频器ACS550系列制动器故障报BRAKEFLT维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

ABB变频器ACS550系列制动器故障报BRAKEFLT维修

故障代码：BRAKEFLT

故障原因：制动器故障，制动器打开超时或制动器打开不到位。

处理方法：在现场打开制动器的罩子，程序中分别强制打开制动器线圈，观察制动器限位打开状态，如果制动器打不开或机构卡劲，更换制动器；

如果限位打开距离限位感应片距离远，调整感应片的距离并确保其紧固（根据笔者多年的设备管理经验，电子感应式接近开关的故障率远低于机械开关，本部门大部分重要限位均由安装前的机械开关改进为电子感应式接近开关）；

如果制动器打开超时，可采用两种方法：

制动器打开稍微缓慢的情况下，把制动器打开延时时间加长；

制动器打开非常缓慢，此时必须更换新的制动器液力推杆。

上海仰光电子科技有限公司专业从事各zhiming品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,触摸屏维修,变频器维修,伺服器维修,伺服控制器维修,数控系统维修改造,机器人维修保养,以及各种板卡,芯片级维修维护的科技型企业。公司具备电子电路设计、开发维修及控制柜软件编程设计数控系统维修、维护、升级改造的能力,且擅长对各种复杂电路板的芯片级修复工作。