

上海西威变频器专业维修电话

产品名称	上海西威变频器专业维修电话
公司名称	上海四喜机电自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西威变频器 型号:AVS avy
公司地址	上海市闵行区友东路83号4楼
联系电话	021-34130358 13524435491

产品详情

上海西威变频器专业维修电话--13524435491 封工 021-34130358 (上海四喜机电自动化科技有限公司) --公司维修意大利西威变频器, 现货特价销售全新|二手西威变频器, 及西威变频器配件: 主板cpu板, 驱动板, 电源驱动板, igbt模块, 面板, 操作器等, 欢迎来电咨询

上海西威变频器维修中心, 维修经验丰富, 上海四喜机电是华东地区(上海, 苏州, 无锡, 浙江, 昆山, 杭州, 嘉兴, 宁波等)专业变频器维修中心 上海西威变频器维修常见系列: avy系列维修 avs系列 agy系列 avgl系列 avo等系列维修 上海西威变频器维修范围包括: 不能启动、过流、过压、欠压、过热、过载、输出不平衡、无显示、开关电源损坏、模块损坏、接地故障、不能调速、限流运行等。

西子奥的斯电梯西威变频器故障代码 supply:供电电压故障

under voltage:欠电压 over voltahe:过电压 igbt desaturat:igbt故障 inst over cuurent : 过电流 ground fault : 接地故障 curr fbk loss : 电流反馈故障 module ot : 模块过热 heatsink ot : 散热器过热 motor ot : 电机过热 heatsink s ot : 散热器传感器过热 rugulation s ot : 调节板传感器过热 intake air sot : 环境温度传感器过热 cont fbk fail : 接触器反馈故障 commcardfault : 通讯故障 appl card fault : 选件卡故障 drive overload : 变频器过载 bu overload : 电机过载 data lost : 制动单元过载 brake fbk fail : 数据丢失 door fbk fail : 门驱反馈故障 spd fbk loss:速度反馈丢失 故障代码 故障名称 可能的原因 检查 failure supply 供电电压故障 供电电压故障 变频器内部可能导致故障 检查设备电源 复位并重新启动.若仍发生故障请与siei代理商联系 under voltage 欠电压 直流母线下降到了额定值的65%以下 最常见的原因是设备电源故障 变频器内部故障也可能造成欠电压故障 若为暂时的电源电压中断,可复位后重新启动. 检查设备输入 若设备电源正常且发生了内部故障,请与siei代理商联系 over voltage 过电压 变频器内部的直流环节电压超出了额定值的35% 减速时间太短 设备受到很高的过压峰值影响 调整减速时间 igbt desaturat igbt故障 变频器在igbt桥或其门极驱动器中检查到了错误动作 干扰故障 器件失效 复位并重新启动.若仍发生故障请与siei代理商联系 inst over current 过电流 变频器检测到电机输出有过大电流(>4*in) 突加重载 电机电缆短路 电机不合适 检查负载 检查电缆 检查电机规格 ground fault 接地故障 电流检测发现电机相电流之和不为零 电机或电缆绝缘失效 编码器故障也可能引起接地故障 检查电机电缆 curr fbk loss 电流反馈故障 调节板和电流互感器连接错误 ;

检查xta端子的连接电缆 module ot 模块过热 igbt模块温度太高 风机故障功率元件igbt故障
过负荷电流周期太快 heatsink ot 散热器过热 gbt模块温度太高 风机故障功率元件igbt故障
过负荷电流周期太快 motor ot 电机过热 变频器由电机温度模型检测出电机过热 电机过载 减少电机负载
若电机没有过热则检查温度模块 heatsink s ot 散热器传感器过热 环境温度太高 风机故障 散热片太脏
检查冷却气流 检查散热气是否不干净 检查环境温度 regulation s ot 调节板传感器过热 调节板温度太高
环境温度太高 检查环境温度 检查冷却气流 intake air s ot 环境温度传感器过热 冷却空气温度太高 风机故障
冷却口堵塞 检查风机 检查变频器的冷却口 cont fbk fail 接触器反馈故障 变频的主接触器故障
检查变频器的接触器 commcardfault 通讯故障 变频器通讯故障
复位重新起动,若再次出现请与siei代理商联系 appl card fault 选件卡故障 选件板的读入失败 检查安装
若安装正确,请与siei代理商联系 drive overload 变频器过载 变频器过载 motor overload 电机过载 电机过载
减少电机负载 bu overload 制动单元过载 制动单元过载 data lost 数据丢失 brake fbk fail 抱闸反馈故障
sequencer 装置上电或复位时,接通输入连着24v 装置配置为运行端子 door fbk fail 门驱反馈故障 over speed
超速 igbt desat repet igbt

同步、异步电梯西威变频器型号：

avy2055-kbl ac4 avy2075-kbl ac4 avy3110-kbl ac4

avy3150-kbl ac4 avy4185-kbl ac4 avy4221-kbl ac4

avy4301-kbl ac4 avy4370-kbl ac4 avy5550-kbl ac4

avy5450-kbl ac4 avo3150-kbl ac4 avy6750-kbl ac4

avy2055-kblm avy2075-kblm avo2055-kblm

avy4185-kblm avy3150-kblm avy4221-kblm

avo5550-kblm avo3075-kblm avo3110-kblm

avo3130-kbl br4 avy6750-kbl br4

avy5450-kbl br4 avy5550-kbl br4

avy4301-kbl br4 avy4370-kbl br4

avy4185-kbl br4 avy3110-kbm br4

avy6750-kbx agy3110-kbx

agy3150-kbx agy2075-kbx

agy4221-kbx agy5550-kbx

avs1110-xbl avs1075-xbl

avs1150-xbl avs1185-xbl

西威变频器主板型号：rv33-3 ac4-o v3.4 rv33-4nv-1

rv33-4 ac4-o rv33-4nv 4.h r-avo

西威变频器驱动板型号：pv33-4l-18-400d

变频器电源板pv33-2l-04；pv33-2l-07；pv33-3l-11；pv33-3l-15；pv33-4l-18；

pv33-4l-22；pv33-4l-371-400f、pv33-4l-45；pv33-4l-55；

变频器igbt s8h59semikron skiip 83ac12t1 32nab12t1 82anb15t1等。

西威pg卡西威分频卡：tl-exp-e v2.2 tl-exp-dbss 通讯卡

tl-exp-e-avs 分频卡

上海西威变频器维修，西威变频器维修电话，上海西威变频器维修厂家，西威变频器售后维修，浙江西威变频器维修，金华西威变频器维修，江西西威变频器维修，