

广东机械ABB变频器ACS355故障报警3181是什么原因/原厂配件

产品名称	广东机械ABB变频器ACS355故障报警3181是什么原因/原厂配件
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

Abb变频器出现3181故障报警代码表示含义为变频器输出接地故障，出现这种故障报警时，应重点检查变频器内部接地情况及其负载，具体检查方法如下：1、检查确认变频器信号控制线缆是否使用了屏蔽双绞线、线缆屏蔽层是否可靠接地、线缆芯是否触碰到其他设备外壳2、检查功率模块与逆变单元输出是否正常3、检查电动机绕组及其电缆是否绝缘良好。mianjian测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测故障不收费。快捷高效：配件充足、当天检修。价格合理：每一项维修产品明码实价。流程规范：公司定制有维修管理软件，保证规范的维修流程。原厂配件：承诺使用原厂维修配件。技术雄厚：10年以上zishen工程师。先进平台：配备多套先进测试平台系统，维修无忧、质量更保证！服务保障：3~6个月维修保修期。客户认可：客户满意度近99%。经验丰富：10年以上维修经验，竭诚为您服务。持续改进：客户满意，持续改进，yiliu服务。