

# 浙江卷板机上ABB变频器AC880故障报警f0010维修/服务有保障

产品名称	浙江卷板机上ABB变频器AC880故障报警f0010维修/服务有保障
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

abb变频器f0010故障报警维修F0010 PANEL LOSS 控制盘丢失 控制盘通讯丢失,并且:传动处于本地控制(控制盘显示LOC,本地),或传动处于远程控制模式(REM,远程),且起/停/方向/给定信号来自自主制盘。检查:通讯链路和接线。3002 PANEL COMM ERROR(控制盘丢失故障)。参数组10的参数:控制命令输入和参数组11给定选择(传动单元运行REM(远程)模式)。

检测费：维修产品先检测，并提供检测报告，客户同意再修复，检测故障不收费。快捷高效：配件充足、当天检修。价格合理：每一项维修产品明码实价。流程规范：公司定制有维修管理软件，保证规范的维修流程。原厂配件：承诺使用原厂维修配件。技术雄厚：10年以上专业工程师。先进平台：配备多套先进测试平台系统，维修无忧、质量更保证！服务保障：3~6个月维修保修期。客户认可：客户满意度近99%。经验丰富：10年以上维修经验持续改进：客户满意，持续改进，竭诚为您服务