

山东锅炉站ABB变频器ACS530系列故障报警0006怎么解除故障

产品名称	山东锅炉站ABB变频器ACS530系列故障报警0006怎么解除故障
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

山东锅炉站ABB变频器ACS530系列故障报警0006怎么解除故障

F0006 故障名称：直流欠压 故障原因：（1）熔断器熔断；（2）主电源欠压。故障代码:F0010
故障名称:控制盘丢失 故障原因:（1）传动处于本地控制（控制盘显示 LOC,本地）；

（2）传动处于 远程控制模式（REM,远程），且起/停/方向/给定值信号来自控制盘；

（3）通讯链路和接线；

（4）参数 3002 PANEL COMM ERROR (控制盘丢失故障)；（5）参数 组 10
的参数,控制命令输入和参数组 11 给定选择(传动单元运行于 REM（远程）模式）

我公司致力于专业推广西门子高性能自动化系统和驱动产品，所经营产品范围包括：LOGO!通用模块；SIMATIC S7-200、S7-1200, S7-1500，S7-300、S7-400系列可编程控制器；SIMATIC HMI 面板，工控机，编程器；工业 PROFIBUS、以太网及无线通讯等相关产品；正版 PCS7 软件、WINCC 组态件、STEP 7 编程软件；SITOP 工业开关电源；通用型、工程型变频器，直流调速装置等。随着技术的发展和产品的更替，高新产品的出现层出不穷，我公司也紧随西门子脚步争取为广大客户提供自动化产品：SIMATIC S7-1200 系列 PLC；SIMATIC BASIC HMI 面板；G120、G130、G150、S120 等全新 SINAMICS 家族驱动产品，平台软件等。公司各类产品齐全，货量充足，能够满足客户紧急大量现货需求，保证工期进度。

在售前、售后、工程调试阶段，我们都会为客户提供专业技术工程师的全程服务。用我们真挚的热情和精湛的技术为客户创造更大的价值。

请相信上海施承电气自动化有限公司是您忠诚的长久的合作伙伴，我们愿与广大客户携手向前，共同进步！