

# 山特3A3PT 75KSTB MBS机柜配置3个3A3PT-25K模块

产品名称	山特3A3PT 75KSTB MBS机柜配置3个3A3PT-25K模块
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS电源 型号:3A3PT 75KSTB 产地:深圳
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

## 产品详情

机房最惧怕的事情就是发生火灾了，火灾给机房带来的损失非常大。而很多机房火灾都是由于SANTAKUPS起火引发的。

SANTAKUPS是机房中最容易起火的设备，在机房的日常维护中，一定要注重SANTAKUPS的维护。

为什么SANTAKUPS电源容易起火？

### 1.对阀控密封铅酸(VRLA)蓄电池维护不当

很多人觉得这种电池不需求维护，装上电池后，就再也没有维护过它，没有定期的除尘颐养。灰尘积聚太厚，就会影响散热，SANTAKUPS的电池受周围的工作环境的影响很大，温渡过高，湿渡过大都不行。

温渡过高，会招致发作电池外壳变形、电解液渗漏、容量缺乏、电池端电压不均匀等问题，极易诱发火灾。

### 2.SANTAKUPS电源的蓄电池电解液渗漏招致在充、放电过程中发作击穿供应SANTAK3AT-75(200)-MBSUPS不间断电源一体柜

机房有很多电子设备，温渡过高，空气单调，就会产生很多静电。而SANTAKUPS电池由于长期受高温的影响，外壳变形，电解液渗漏，加上有静电，最容易起火。整组蓄电池的容量以状况最差的那一块蓄电池的容量值为准，而不是以平均值或额定值(初始值)为准，当电池的理论容量降落到其本身额定容量的90%以下时，电池便进入衰退期，当电池容量降落到原来的80%以下时，电池便进入急剧的衰退状况，

衰退期很短，这时电池组已存在\*\*\*的事故隐患，在充、放电过程中容易发作击穿现象。

### 3.蓄電池氣體調理閥呈現缺點招致火災的發作

蓄電池氣體調理閥呈現缺點招致火災的發作，假設閥控密封鉛酸電池中氣體調理閥呈現缺點，蓄電池內部充電過程中產生的氣體

(當充電抵達一定電壓時普通在2.30V/单体以上)，蓄電池的正極上放出氧氣，負極上放出無法及時排出，當蓄電內部壓力超越

ABS塑料外殼所能承受的壓力時，就會招致蓄電池外殼ABS塑料蓋鼓起分裂或發作招致火災的發作。

### 4.蓄電池內部銜接件腐蝕招\*\*\*板短路

SANTAKUPS電池內部的電極接頭的腐蝕，以及極板短路，這些都是由於SANTAKUPS電池上積聚了太多的灰塵，灰塵本身含有各種

不明物，會招致電子設備的接頭腐蝕和短短。在蓄電池組充放電時，接觸處溫度急劇上升，構成接線柱(銜接片)短路、壳体燒熔

招致火災的發作。

### 5.SANTAKUPS電池對工作環境有着嚴厲的尋求

例如溫度、濕度等，環境要素變化也能招致蓄電池缺點，引發火災。

有實驗標明：SANTAKUPS電池的工作溫度25 ° C的基礎上，每上升1 ° C，壽命就會降落50%。所以，及時給SANTAKUPS電池除塵

，堅持良好的散熱性，非常重要！