

100吨闭式冷却塔价格_山西无风机冷却塔厂家

产品名称	100吨闭式冷却塔价格_山西无风机冷却塔厂家
公司名称	东莞市飞扬实业有限公司业务部
价格	115000.00/台
规格参数	品牌:菱科 型号:RT-100 水压:2600
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市大岭山镇
联系电话	0769-85781320 13415915220

产品详情

广东菱科冷却塔价格实惠、质量保证、销量领先，远销海外等地区。广东菱科冷却塔售后服务完善,是华南地区最大的冷却塔生产厂家，优质的菱科冷却塔耐用、寿命长、维修保养方便、节能环保，厂家长期供应。公司以“信誉第一、服务第一”为经营方针，以优良的产品和完美的服务与各界朋友真诚合作，共同发展，并且以优越的条件和贡献社会的理念愿与国内外客商合作经营！

冷却塔在使用中遇到的问题及所采取的对策：a、100吨闭式冷却塔水位控制不好

现象：多台冷却塔与机组对应设置并联运行。在实际工程中常发现塔溢水量过大，造成大量补水。

100吨闭式冷却塔原因：1) 分析原因，首先是由于连接管道及阀门的阻力不平衡，冷却塔进出水均匀，出水量小的塔就会溢流，而大的塔却要进行补水。

2) 只在供水管上装自动阀门，则水盘中的水位在使用的那个塔中就会降低而引起溢水，但同时其他几个不同塔中水位出现补水。对策：

1.设计时考虑冷却水系统的管路布置及水力平衡。

2.关上一对阀可以减少塔的容量与冷冻机相适应，而这种阀应为慢关式以防冲击。3.在各塔之间加一根平衡管此时可以省去回水管上的控制阀。若无法接管时，可以将出水管径的联箱比接至水泵的管子管径放大几倍也可起到平衡水们的作用。有自动控制时，必须在供、回水管上都装自动阀门，两个阀门同时开，同时关。一边溢流，一边补水现象：多台并联的冷却塔，采用自动控制运行时，在冷却塔的进水管上装自动调节阀，而塔的出水管上未装。当冷却塔单台运行时，用的那台冷却塔水盘中水位上升，引起溢流，而其他不运行塔的水盘中则需补水。原因：冷却塔的进水管全为并联，进水管上装了自动阀门，出水管道上未装。在单台塔运转时，由于运行的塔出水少，进水多故溢流，不运行的塔进水阀关闭，但出水管连通，照样出水，所以水位下降而需补水。100吨闭式冷却塔对策：

1.各出水支管上装控制阀，与进水管上的阀成对动作。2.

在各塔之间的加平衡管，并加大出水管的共用管段的管径。

b、现象：并联的冷却塔中水位不一样高。一个冷却塔补水，而另一个冷却塔溢流，浪费严重。也可由于水位不一样高，水泵中吸入了空气，引起管路系统的失败，造成运行时，水击振很大，甚至使设备移动。（1）当几台冷却塔有大有小连在一起时，设计的塔座一样高，但塔的各部分尺寸不同而造成塔中水位不一样高。2.8.2-1a、b两塔，基础高度均为200mm，

但a塔为300m³/h，其水盘高度为614mm；而b塔为50m³

/h，水盘高度445mm该两塔并联使用，b塔必然溢流。（2）由于冷却到水泵的接管中阻力不平衡，造成塔的水盘水位不一样，一个冷却塔中要补水，而另一个冷却塔中却外溢水。

----- 业务咨询：宋健妮小姐 业务热线：13922519637 座机专线：0769-85782620
业务qq:2693496492 邮箱：annie@gdlinko.com ----- 售前工程师：张鑫宇先生
售前咨询热线：13922520737 售前咨询邮箱：jerry@gdlinko.com

广东飞扬实业有限公司官方站[www.gdfeiyang.com]