

# 发那科一体放大器报警单相故障维修500块修好，质保一年

产品名称	发那科一体放大器报警单相故障维修500块修好，质保一年
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

问题或故障描述 随着 01D 系统软件版本的升级，加上大量 301A、301B 系统的投入使用，在现场维修工作中，经常会遇到一些很陌生的系统报警 SYS-ALM。在 2011 年工作中，就打算收集整理常见系统报警，但个人遇到的报警毕竟是少数。经过 2 年的收集整理，加上阅读现场维修课内近 3 年的全部系统类报警 维修单，现将常见系统报警汇总如下：  
CNC 在检测出不能维持系统正常动作的状态时，转移到系统报警状态的特殊 处理状态。  
统报警状态时，在切换到 CNC 画面的同时，执行下列操作：（1）断开伺服、主轴放大器的励磁。  
（2）切断 I/O Link 的通信。系统报警画面如下图：3.1 输出系统报警信息的操作方法：（1）启动 IPL 监控器。在发生系统报警时显示出系统报警画面的情况下，按下复 位键。暂时断 开电源时，同时按住“-”和“.”通电。（2）在 IPL 监控器画面上选择“5. SYSTEM ALARM UTILITY”（系统报警公用程序）。