

江西西门子变频器出现F041报警应对维修措施-免费检测

产品名称	江西西门子变频器出现F041报警应对维修措施-免费检测
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

江西西门子变频器出现F041报警应对维修措施-免费检测

西门子变频器频率上不去应对措施：F041：参数设置或斜坡函数发生器的选择不明确(在所有运行状态下有效)当一个优化运行执行中，功能数据组的选择一定不要更改。如果优化运行正在执行时选择另一种不同的功能数据组，则显示故障信息 F041。查看斜坡函数发生器参数设置 1 或 2 或 3 (参数 P303 至 P314)是否选择了正确的设置，如参数设置 2 和 3 被同时选择大于 0.5s，则显示故障信息 F041。当参数设置选择不明确时，系统继续使用上一次设置确认的斜坡函数发生器参数。故障可能的起因以下两项: P676 或 P677 (定义控制字 2 中位 16，17 激活了的功能数据组的开关量连接器选择)设置不正确 P637 或 P638 (定义斜坡函数发生器设置的开关量连接器选择)设置不正确。故障值:在优化运行过程中，功能数据组的选择被改变斜坡函数发生器参数设置的选择不明确

西门子变频器维修范围包含：6SE70系列，MM440系列，MM430系列，MM420系列，MM410系列

温馨提示：请勿自行拆卸检查或交给非专业人士，以免越修越坏,造成不必要的经济损失！早一天联系，少一天损失！上海仰光电子科技有限公司 因为专注，所以专业！我们拥有专业的管理服务团队和维修团队，能快速解决报价、快速分析故障等难题。

对设备的准确报价及维修提供良好的服务