

# 用中央空调热水到地暖里怎么不热

产品名称	用中央空调热水到地暖里怎么不热
公司名称	湖南美汇暖通工程有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:开利 类型:两联供 地区:长沙
公司地址	长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号
联系电话	0731-89816262 15507311615

## 产品详情

用空调热水到地暖里不热，可能有以下原因：1.

管道堵塞：空调的管道或地暖的管道中可能有杂物，导致水流不畅，影响地暖散热。2.

管道漏水：空调的管道或地暖管道漏水，导致水循环不良，影响地暖散热。3.

水泵故障：空调水泵故障，导致水循环不良，影响地暖散热。解决方法：1.

检查并清理管道，确保没有杂物堵塞。2. 检查并修复漏水问题。3. 更换或维修水泵。请注意，以上建议仅供参考，具体问题可能需要根据实际情况进行调整和优化。同时，建议找专业人员进行检查和维修，以确保安全和效果。湖南美汇暖通工程有限公司是集工程设计、产品销售、工程施工、售后服务为一体，专业为提供家用空调的系统解决方案。提供（两联供、空调、地暖、空气能热水器、净水）的销售、安装等一站式服务的暖通企业。有需要报价的请联系我们。

## 用空调热水到地暖里怎么不热

相比以往的家庭制冷和采暖设备，空气能两联供系统无需在外墙安装多个室外机，从而避免了对外墙美观性的极大影响。特别是对于别墅或自建房屋来说，不再需要多个室外主机占据墙面，整体外观更加美观。空气能两联供系统解决了这个问题，仅需一台主机即可实现全屋的制冷和采暖功能。新风空调和普通空调的不同，在于新风空调是空调器和新风机结合而成的一体机，其内部增加的新风管道可以用于室内外空气交换，同时对进入室内的空气进行过滤；在室外空气污染较严重时，新风空调同样可以实现空气的流通与净化。相较于代定频空调和第二代变频空调，新风空调既解决了室内温湿度的调控，又了室内空气质量，满足了消费者的健康需求。因此，新风空调面市后很快被市场接受。然而，在使用普及过程中，有些问题也逐渐显现，比如新风量不足、置换效率低；新风不均匀、送风距离不足；送风温度不均匀；新风功能开启不及时等等。