

# 十年经验，江苏ABBDCS800直流调速器烧坏维修-报警F504维修

产品名称	十年经验，江苏ABBDCS800直流调速器烧坏维修-报警F504维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

## 产品详情

十年经验，江苏ABBDCS800直流调速器烧坏维修-报警F504维修

abbdcs800直流调速器报警F504整流器过温 要等到整流器冷却后再启动1检查整流器电源  
2检查风机转向以及功率 3检查周围的温度 4有太大的负载 5检查SDCS-CON-4板上X12 6检查SDCS-PI  
N-4/51上连接线X12和X22 一般情况下，保险丝熔断说明电源的内部线路有问题或者可控硅。由于电  
源工作在高电压、大电流的状态下，电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔  
断。重点应检查电源输入端的RST是否短路，整流二极管，可控硅，高压滤波电解电容，逆变功率开关  
管等，检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断，应该首先查看电路板上的  
各个元件，看这些元件的外表有没有被烧糊，有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况，则用万用  
表进行测量，如果测量出来两个大功率开关管e、c极间的阻值小于100k，泰州ABB

DCS800直流调速器维修系列：DCS800-S01-0020-04,DCS800-S01-0045-04,DCS800-S01-0065-04  
,DCS800-S01-0090-04,DCS800-S01-0125-04,DCS800-S01-0180-04,DCS800-S01-0230-04  
,DCS800-S01-0315-04,DCS800-S01-0405-04,DCS800-S01-0470-04,DCS800-S01-0610-04  
,DCS800-S01-0740-04,DCS800-S01-0900-04,DCS800-S01-1200-04,DCS800-S01-1500-04  
,DCS800-S01-2000-04,DCS800-S02-0025-04,DCS800-S02-0050-04,DCS800-S02-0075-04  
,DCS800-S02-0100-04,DCS800-S02-0140-04,DCS800-S02-0200-04,DCS800-S02-0260-04  
,DCS800-S02-0350-04,DCS800-S02-0450-04,DCS800-S02-0520-04,DCS800-S02-0680-04  
,DCS800-S02-0820-04,DCS800-S02-1000-04,DCS800-S02-1200-04,DCS800-S02-1500-04,DCS800-S02-2000-04,  
DCS800-S01-0020-05,DCS800-S01-0045-05,DCS800-S01-0065-05,DCS800-S01-0090-05,DCS800-S01-0125-05,  
DCS800-S01-0180-05,DCS800-S01-0230-05,DCS800-S01-0315-05,DCS800-S01-0405-05,DCS800-S01-0470-05  
,DCS800-S01-0610-05,DCS800-S01-0740-05,