

上海ABB直流调速器dcs550报警522维修，十年经验

产品名称	上海ABB直流调速器dcs550报警522维修，十年经验
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

上海ABB直流调速器dcs550报警522维修，十年经验

、ABB直流调速器dcs550报警522维修，ABB伺服器售后维修，ABB伺服驱动器售后维修，ABB伺服放大器售后维修，可修复ABB伺服器常见故障：无显示信息、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示信息无输出、模块损坏等；

ABB直流调速器维修报警代码

F501 501 AuxUnderVolt 辅助电源欠压F502 502 ArmOverCur 电枢过流F503 503 ArmOverVolt 电枢过压 (DC)F504 504 ConvOverTemp 直流模块过温F506 506 M1OverTemp 电机温度测量值过高F507 507 M1OverLoad 电机温度模型计算值过载F508 508 I/OBoardLoss 没有找到 I/O板或 I/O板故障F512 512 MainsLowVolt 主电源欠压 (AC)F513 513 MainsOvrVolt 主电源过压 (AC)F514 514 MainsNotSync 主电源不同步 (AC) (缺相等) F515 515 M1FexOverCur 励磁过流F517 517 ArmCurRipple 电枢电流波动 (丢失脉冲)F522 522 SpeedFb 转速反馈错误F523 523 ExtFanAck 外部风机应答信号丢失F524 524 MainContAck 主接触器应答信号丢失F525 525 TypeCode 类型编码故障 (设置错误)F526 526 ExternalDI 通过二进制输入外部故障F528 528 FieldBusCom 现场总线通讯丢失F531 531 MotorStalled 电机堵转F532 532 MotOverSpeed 电机超速F540 540 COM8Faulty SDCS-COM-8 故障F541 541 M1FexLowCur 励磁器欠电流F543 543 COM8Com SDCS-COM-8 通讯故障F546 546 LocalCmdLoss 本地命令丢失F547 547 HwFailure 硬件故障：F548 548 FwFailure 固件故障F549 549 ParComp 参数兼容性错误F550 550 ParMemRead 读参数出错F551 551 AIRange 模拟输入过低F553 553 TachPolarity 测速机的极性错误F554 554 TachoRange 模拟测速机的测速范围出错F557 557 ReversalTime 超过换向时间未动作F601 601 APFault1 用户通过 AP 定义的故障F602 602 APFault2 用户通过 AP 定义的故障F603 603 APFault3 用户通过 AP 定义的故障F604 604 APFault4 用户通过 AP 定义的故障F605 605 APFault5 用户通过 AP 定义的故障