

1.22米宽竹炭纤维大板 共挤碳晶板 无缝锁扣墙板 木饰面实心板

产品名称	1.22米宽竹炭纤维大板 共挤碳晶板 无缝锁扣墙板 木饰面实心板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

1.22米宽竹炭纤维大板 共挤碳晶板 无缝锁扣墙板 木饰面实心板

墙面发霉是家装中经常出现的一个问题，导致墙面发霉的原因有很多，但是归根结底还是因为墙面装修

材料的防水性能不够好，所以要想墙面不发霉还是要选集成墙面！”

大家都知道，当室内湿气比较重的时候，房间内如果受潮严重的话墙面就特别容易发霉，墙面发霉之后

导致墙面变得很丑，如果是白墙重新刷了之后也可能会再次发霉。一般来说，主要是墙面渗水导致墙面

受潮、发霉，那么墙面为什么会渗水呢？

1.没有保温层

以前很多住宅的墙体没有保温层，冬季的时候，室内外温差较大，因此墙体外冷内热，内墙壁由于温度偏高，所以墙面会形成冷凝水，导致墙体潮湿，而且是整面墙，这样的情况一般只出现在冬季，到夏季就会好了，不过后遗症就是，会留下很多难看的霉斑，影响墙壁美观。

2.墙内水管渗漏

墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿，一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方，或者房屋顶面，或者墙面，一般是预埋的水管接头部分有渗漏，这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏，隔墙水渗入。

3.墙面防水性能不好

一般来说大家都选择涂料或者用墙纸装修，但是这类材质的防水性能不够好，一旦室内比较潮湿或者长期处于潮湿的环境中就非常容易发霉，一旦发霉还容易造成墙体开裂、墙纸脱落等情况。

墙面发霉真的是非常让人头疼的一个问题，很多人对此都没什么办法，不知道该怎么处理，润之森集成墙板告诉你，懂得人用一招就解决了墙面发霉问题，那就是从根源入手，用集成墙面装修！