

广东abb变频器报警5581维修

产品名称	广东abb变频器报警5581维修
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

广东abb变频器报警5581维修

abb变频器报警5581维修故障现象：ABB变频器一上电就跳闸。控制面板显示：BATT FAILURE (5581)。BATT FAILURE(5581)3.18 AW 5 bit 15 APBU 光纤分配器后备电池错误原因：- 拨码开关S3 设置错误。- 电池电压过低。对于并联逆变器的光纤分配器APBU，把拨码开关S3的拨钮6设置为ON。更换后备电池。 ABB变频器维修：变频器屏幕无显示，灯频闪变频器无显示但灯频闪，换控制板无变化，怀疑电源部分有故障，上电查功率板的电源各输出都有明显的闪动，说明电源有短路故障，断电用手接触各元器件，当接触到IC408时，发现其温度过高，用万用表测量内部已严重短路，换新后通电测各电压正常，带电机试运行，未发现故障。上海施承电气自动化公司专业从事各个品牌伺服驱动器维修，伺服电机维修，触摸屏维修，变频器维修，伺服器维修，伺服控制器维修，数控系统维修改造，维修各类PLC不限品牌，设备维修保养，以及各种板卡，芯片级维修维护的科技型企业。公司具备电子电路设计、开发维修及控制柜软件编程设计数控系统维修、维护、升级改造的能力，且擅长对各种复杂电路板的芯片级修复工作。有十多年维修工程师维修指导，优惠，维修速度快，每台机器维修后都有带电机测试后才寄出给客户使用，尽量一次性修好，反修率低，减少客户的维修时间，售后服务有保证。