

西门子伺服电机轴承过热维修PH8166-1DG22-0BA1

产品名称	西门子伺服电机轴承过热维修PH8166-1DG22-0BA1
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	变频器维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

西门子伺服电机轴承过热的原因有哪些1、电机本身:1)轴承内外圈配合太紧。2)零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好。3)轴承选用不当。4)轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物。5)轴电流。2、电机使用方面:1)机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。2)皮带轮拉动过紧。

3)轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。

我们公司维修国内外电气工控设备。 ,多年工控维修经验。我们为您提供专业的技术咨询和检测服务,欢迎来电交流。

主要维修项目

1.变频器类:

ABB、西门子、AB、施耐德、三菱、汇川、富士、SEW、伦次、安川、松下、东芝、力士乐、丹佛斯、日立、等国内外常见的变频器均可维修。

2.伺服驱动器类:

西门子、力士乐、AB、三菱、发那科、贝加莱等国内外常见的伺服驱动器均可维修。

3.电机类:

西门子、力士乐、AB、发那科、三菱、安川、贝加莱、松下电机等国内外常见的电机均可维修。

4.屏、工控机类:

西门子、三菱、力士乐、贝加莱、富士等国内外常见的工控触摸屏均可维修。

5.机器人

安川、大隈、川崎、发那科、库卡等国内外常见的机器人均可维修