

福州厨房通风管道 福州华闽通风管道公司 厨房通风管道工程

产品名称	福州厨房通风管道 福州华闽通风管道公司 厨房通风管道工程
公司名称	福州市仓山区华闽暖通设备经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市仓山区建新镇梅亭村333-217号店面
联系电话	18060499589 18060499589

产品详情

对于饮食业的厨房来说，济南酒店厨房排烟是否通畅直接关系到厨房能否正常工作，油烟净化则只是厨房排烟系统中的一个净化空气的强制。排烟系统和净化器的合理匹配是保证油烟净化器净化效率的关键，同时也是油烟净化器设计人员容易忽略的问题。如果排烟系统设计不合理而造成整个厨房排烟不畅，则将无法安装油烟净化器，厨房通风管道施工，即使安装了油烟净化器也无法正常工作。

首先，厨房排油烟管的水平段不宜过长。一般间距不得超过15m，倾斜度应在2%以上。水平末端应设置活性接头，以便于清除油污。排气速度不得低于10m/s，以防止油粘附在排气管上。连接排气罩的立管应配备电动风阀。

其次，厨房排烟系统主排油烟管道的通风面积不宜过小，风速不宜过大。根据工程经验，排烟系统主管道风速不得超过15m/s。否则，运行一段时间后（如一年后），排烟系统很容易不畅。在厨房油烟净化设备的运行实践中，绝大多数情况下，油烟管道通风面积不足导致不畅，管道内气体流量超过15m/s。

厨房排烟设备安装需要注意哪些问题?

1.保留辅助烟道

每个厨房都有一个烟道，同时烟道又分为主烟道和辅助烟道。主烟道贯穿整个建筑，辅助烟道相对独立。一般家里的油烟会进入辅助烟道，再通过隔板上的孔进入主烟道，可以保证每户的油烟都被隔离。但如果辅助烟道直接与主烟道相连，厨房通风管道工程，则会因压力低而出现倒烟或串烟现象。

2.注意施工细节

首先，油烟机的安装位置选择非常重要。管子越短越好。为了美观，有些业主会把水管拉得更长。这样一来，关掉油烟机后，会有大量的油烟堆积在管道里，福州厨房通风管道，无法排出，厨房通风管道安装，然后倒回室内。另外，为了不损坏原有的主辅烟道，不能随意改变开启方向，在辅烟道内打。

福州厨房通风管道-福州华闽通风管道公司-厨房通风管道工程由福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)提供。福州市仓山区华闽暖通设备经营部(个体工商户)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华闽通风管道——您可xinlai的朋友，公司地址：福建省福州市仓山区建新镇梅亭村333-217号店面，联系人：郭先生。