

陕西AB触摸屏维修，可维修AB触摸屏常见故障，黑屏，花屏等

产品名称	陕西AB触摸屏维修，可维修AB触摸屏常见故障，黑屏，花屏等
公司名称	陕西凌航自动化科技有限公司
价格	500.00/件
规格参数	变频器维修:西安ABB变频器维修 伺服驱动器:伺服电机维修 触摸屏维修:数控系统维修
公司地址	陕西省西安市未央区丰产路
联系电话	18691175916

产品详情

西安AB触摸屏维修,可维修AB触摸屏常见故障,黑屏,花屏,触摸不灵等

AB触摸屏维修:可解决AB触摸屏常见故障维修:黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢(触摸不良)、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应

本公司可快速触摸屏维修、变频器维修、驱动器维修、伺服电机维修、电源模块维修。配件:触摸板、液晶、触摸屏外壳、电源板、高压条、背光灯、按键面板等现货。提供大量现货:高压板、触摸屏灯管、主板、液晶屏、按键屏、操作面板等。欢迎咨询:

可快速解决触摸屏各种故障:进不了界面、无显示、亮度看不清楚;黑屏,花屏,白屏,液晶屏显示竖条、横条、多画面,以及液晶屏显示各种疑难杂症;触摸屏通讯不上、开机走一半不动、开机不能进入、指示灯不亮、触摸屏死机;触摸屏灯管不亮;触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移;触摸屏不能触摸;触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸;触摸屏不能校准,触摸屏无背光、背光暗、有背光无字符等维修;触摸屏备份,触摸屏解密。

A-B触摸屏故障分析:触摸无反应现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; 触摸屏发生故障; 触摸屏控制卡发生故障; 触摸屏信号线发生故障; 计算机主机的串口发生故障; 计算机的操作系统发生故障; 触摸屏驱动安装错误。解决: 观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,信号灯为常亮,停止触摸后,信号灯恢复闪烁。 如果信号灯在没有触摸时,仍然处于常亮状态,首先检查触摸屏是否需要清洁;其次检查硬件所连接的串口号与软件所设置的串口号是否相符,以及计算机主机的串口是否正常工作。 运行驱动盘中的COMDUMP命令,该命令为DOS下命令,运行时在COMDUMP后面加上空格及串口的代号1或2,并触摸屏幕,看是否有数据滚出。有数据滚出则硬件连接正常,请检查软件的设置是否正确,是否与其他硬件设备发生冲突。如没有数据滚出则硬件出现故障,具体故障点待定。 运行驱动盘中的SAWDUMP命令,

该命令为DOS下命令,运行时,该将寻问控制卡的类型、连接的端口号、传输速率,然后将从控制卡中读取相关数据。请注意查看屏幕左下角的X轴的AGC和Y轴的AGC数值,任一轴的数值为255时,则该轴的换能器出现故障,需进行维修。 安装完驱动后进行**次校正时,注意观察系统报错的详细内容。"没有找到控制卡"、"触摸屏没有连接"等,根据提示检查相应的部件。如:触摸屏信号线是否与控制卡连接牢固,键盘取电线是否全部与主机连接等。 如仍无法排除,请专业人员维修。