

南阳发电机组出租租赁 设备新 高强度 可重负荷作业 全国均有租赁站

产品名称	南阳发电机组出租租赁 设备新 高强度 可重负荷作业 全国均有租赁站
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:日本三菱 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

南阳发电机组出租租赁 设备新 高强度 可重负荷作业 全国均有租赁站

柴油发电机启动困难的7个原因

- 1、燃油系统有空气;
- 2、起动转速太低(蓄电池电压不足、电机线圈、接线柱电阻过大、电机损坏、机油粘度过大等);
- 3、燃油雾化不良(喷射压力过低、喷油器针阀磨损、
弹簧压力不足等);
- 4、气门、活塞环漏气,压缩比不够;
- 5、环境温度过低,发动机没有得到足够预热;6、喷油器堵塞;
- 7、柴油牌号选择不对。

柴油发动机油9个消耗大的原因

- 1、机油型号不对;
- 2、长期低负荷、怠速运转;
- 3、活塞、活塞环、气缸配合间隙过大;
- 4、机油油位太高;
- 5、气门油封损坏、气门杆与气门导管磨损严重;
- 6、增压器密封不良;
- 7、活塞环装配不对或油环堵塞;
- 8、呼吸器(曲轴强制通风系统)堵塞;
- 9、润滑油路、各密封部位存在外漏等。

在高负载时，排烟管及增压器发红是哪几个原因引起？

答：1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度；3、中冷器过脏，入气量不足；4、增压器工作失效；5、气门组件密封不良。

一般在什么情况下，柴油机工作时功率亏损较大？

答：1、气缸组件磨损过大；2、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；3、PT油泵工作失效；4、正时机构工作不良；5、增压器工作失效；6、中冷器过脏；7、气门组件密封不良；8、柴油格、空气格过脏。

柴油机机油压力过低是什么原因引起？

答：1、轴瓦和曲轴的配合间隙过大，即轴瓦和曲轴磨损过大；2、各种衬套和轴系磨损过大；3、冷却喷嘴或机油管漏油；4、机油泵工作失效；5、油压传感器失效；6、机油冷却器过脏导致油温过高；7、机油品质不良。

柴油发电机组

柴油机水温过高有哪几个原因引起？

答：1、水泵损坏；2、节温器损坏；3、风扇皮带，水泵皮带过松；4、水箱过脏（内部或外部）。

什么情况下柴油机会出现烧瓦现象？

答：1、机油泵工作失效；2、轴瓦间隙过大，引起油压过低；3、柴油机缺水而出现高温；4、机油格堵塞；5、机油品质不良。

柴油机下浊气大现象或有白烟从下浊气管排出是哪些原因引起？

答：1、气缸组件磨损过大；2、油底壳有水（缸盖破裂、喷油器铜套水、缸套烂穿、缸套胶圈漏水、缸体漏水）；3、有拉缸现象。

什么原因会引起柴油机转速不稳？

答：1、柴油机有功率亏损过大的故障；2、PT泵的电子执行器磨损过度以及PT泵内部机件故障；3、EFC电子调速板工作失效；4、测速磁头损坏；5、柴油格过脏；6、柴油管道漏气。

南阳发电机组出租租赁 设备新 高强度 可重负荷作业 全国均有租赁站