

科士达UPS不间断电源GP806S工频机6KVA负载功率4.8KW工矿设备用

产品名称	科士达UPS不间断电源GP806S工频机6KVA负载功率4.8KW工矿设备用
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:科士达UPS电源 型号:GP806S 容量:6KVA/4.8KW
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

科士达UPS电源GP806S

ups电源的主要功能性：高可靠性不间断供电，保证动力的连续性（0ms）

电网稳定、净化功能，高质量供电，绿色电源

电池管理功能，延长电池使用寿命

智能监控功能，解决UPS运维问题

ups电源蓄电池组的选择：

免维护铅酸蓄电池

主要参数 电压：12V、6V、2V

单格电池电压为2V，12V电池由6个单格电池构成

有市电时UPS电源输出正常，而无市电时蜂鸣器长鸣，无输出

故障分析：从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障，可按以下程序检查：

- 1、检查蓄电池电压，看蓄电池是否充电不足，若蓄电池充电不足，则要检查是蓄电池本身的故障还是充电电路故障。
- 2、若蓄电池工作电压正常，检查逆变器驱动电路工作是否正常，若驱动电路输出正常，说明逆变器损坏。
- 3、若逆变器驱动电路工作不正常，则检查波形产生电路有无PWM控制信号输出，若有控制信号输出，说明故障在逆变器驱动电路。
- 4、若波形产生电路无PWM控制信号输出，则检查其输出是否因保护电路工作而封锁，若有则查明保护原因；
- 5、若保护电路没有工作且工作电压正常，而波形产生电路无PWM波形输出则说明波形产生电路损坏。