

# 凉山防雷安装的公司

产品名称	凉山防雷安装的公司
公司名称	成都市帝豪电子技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	成都市武侯区蜀汉街8号
联系电话	028-86799386 13540234262

## 产品详情

主筋铅位，应及时纠正。

引下线不垂直，超出允许偏差。引下线应横平竖直，超差应及时纠正。

避雷网敷设

焊接面不够，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

防锈漆不均匀或有漏刷处，应刷均匀，漏刷处补好。

避雷线不平直、超出允许偏差，调整后应横平竖直，不得超出允许偏差。

卡子螺丝松动，应及时将螺丝拧紧。

变形缝处未做补偿处理，应补做。

避雷带与均压环

焊接面不够，焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等，应按规范要求修补更改。