

西门子触摸屏MP377上电使用时屏幕显示各种异常现象维修

产品名称	西门子触摸屏MP377上电使用时屏幕显示各种异常现象维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

故障分析处理]

- 1) 运行触摸屏校准程序。（开始--设置--控制面板--声波屏---Caliberate按钮）。
- 2) 如果是新购进的触屏，请试着将驱动删掉，然后将主机断电5秒钟开机重新装驱动。
- 3) 如果上面的办法不行，则可能是声波屏在运输过程中的反射条纹受到轻微破坏，无法完全修复，你可以反方向（相对与鼠标偏离的方向）等距离偏离校准靶心进行定位。
- 4) 如果声波屏在使用一段时间后不准，则可能是屏四周的反射条纹或换能器上面被灰尘覆盖，如果您使用的是我公司KA型机柜，您可以打开上盖用一块干的软布蘸工业酒精或玻璃清洗液清洁其表面，再重新运行系统，注意左上，右上，右下的换能器不能损坏。然后断电重新启动计算机并重新校准。
- 5) 触摸屏表面有水滴或其它软的东西粘在表面，触摸屏误判有手触摸造成表面声波屏不准，将其清除即可。

西门子屏TP1500触摸失灵故障检测诊断：在西门子触摸屏维修时要注意功率部件上存在明显烧毁痕迹的不得将西门子变频器直接上电。完成对于西门子变频器的初步测量后，然后在对西门子变频器进行上电测量，

（1）上电检测西门子变频器上的数码管显示的是F231故障时，故障原因可能是西门子变频器的电源驱动板或是主控板存在问题，西门子变频器维修时需要跟换电源驱动板或是主控板来进行测试。

(2) 在西门子变频器上电后如面板无显示或是面板下的指示灯不亮，故障原因是西门子变频器的整流供电部分存在问题。