

## perkins珀金斯机油滤清器T410748

产品名称	perkins珀金斯机油滤清器T410748
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:T410748 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

## 产品详情

珀金斯：

主营:发动机配件批发；发电机大、中小维修、保养，发电机保修及电控安装调试等。产品优势：原装进口，配件齐全，价格合理。直接从国外进口，联合国外代理商及生产厂家，为你提供有优势的原装进口发电机组配件产品特点：原装进口，品质优良，配件齐全，发货迅速，价格合理，竞争价格。：业诚机电提供的柴油机配件与原装配件完全一致。

目前我们服务的品牌有：Caterpillar(卡特彼勒)、Perkins(珀金斯)、Cummins(康明斯)、Volvopenta(沃尔沃遍达)、Deutz(道依茨)、MTU(奔驰)、John Deere(约翰迪尔)等，其他进口品牌陆续引进中。

湖南英珀威机械有限公司是一家专注于提供进口柴油动力服务的公司，近20年的进口柴油动力服务经验的积累，造就了一支、服务、高效协作的服务团队，成为“进口柴油动力服务专家”是英珀威公司为之奋斗与努力的目标。

Perkins/帕金斯/珀金斯发动机全系列型号：

403D-11，403D-15，403D-15T，404D-15，404D-22，404D-22T，404D-22TA，404C-C-C-33T，1103D-D-33TA，1104A-A-44T，1104C-C-44T，1104D-D-44T，1104D-E44T，1104D-E44TA，1106D-E66TA，1306A-E87TAG3，1306A-E87TAG4，1306A-E87TAG6，2806A-E18TAG3，2806A-E18TAG2，2806A-E18TAG1，2506D-E15TAG1，2506A-E15TAG1，2506A-E15TAG2，2506A-E15TAG3，2506A-E15TAG4，2806C-E18TAG3，2806C-E18TAG1A，2206A-E13TAG2，2206A-E13TAG3，2206A-E13TAG5，2206A-E13TAG6，2

206D-E13TAG3 , 2206D-E13TAG2 , 2206C-E13TAG3 , 2206C-E13TAG2 , 2506C-E15TAG4 , 2506C-E15TAG3 , 2506C-E15TAG2 , 2506C-E15TAGTWG3A , TAG3A , TAG3A , 4008TAG , 4008TAGTWG4A , 4016TAG1A , 4008TAG1 , 4016TAG2A , TWG2A , TAG2A , TAG2A , TAG1A等

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机机油滤清器型号规格：

CH10929、CV2473、MP10169、OE50393、OE52904、SE111B/4、140517020、140517030、140517050、2654A001、2654A002、26540132、26540153、26540154、26540237、26540244、26540254、2654403、2654407、2654408、2654409、2654412、2654441、26560090、4324909、4416851、4587260、4627133、7W-2326、7079515C91、7092312C2

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机柴油滤清器型号规格：

CH10930、CH10931、CV66296、CV9740、CV9861、MP10325、MP10326、OD19596、OE35464、OE52601、SE429、SE429B、SE429C/1、SE429C/4、T407985、T411585、T412017、T414333、U30366370、130306041、130306132、130306360、130306380、130366040、130366110、131116390、1817677C91、1878042C93、223-0713、2656A003、2656F121、2656F161、2656F175、2656F179、2656F211、2656F221、2656F225、2656F226、2656F229、2656F230、2656F702、2656F802、2656F804、2656F809、2656F815、2656F822、2656F843、2656F853、26560125、26560137、26560140、26560141、26560143、26560145、26560155、26560163、26560201、2656086、2656088、26561117、26561118、26562002、2656612、2656613、2656614、2656615、2656617、26566602、2656815、2656817、2656818、2656820、26569154、30242、3577740、360720020、3611272、3611273、3611274、3636686、3649174、3679088、3679089、3688144、371-4587、3773A172、3773A192、4132A021、4132A022、4134M031、4134M032、4395038、441-5107、441-5111、4415105、4415106、4415122、4429491、444-5021、4461490、4461492、4520330、4520333、4520335、4520343、4587259、460-0310、4650996、4759205、4770550

珀金斯Perkins/帕金斯、铂金斯常用发动机空滤型号规格：

CH11038、CH11127、CH11217、CH11396、CH11401、CV13939、CV20948、CV4180、CV7616、CV9569、CV9685、CV9996、OE45325、OE50106、SEV551B、SEV551F/4、SEV551G、SEV551H/4、SEV551M、SE551C/4、SE551L、S551A、110666190、135016180、135016320、135016330、135016340、135016350、135263270、135326194、135326205、135326206、233-5182、26510154、26510181、26510192、26510208、26510211、26510214、26510216、26510228、26510231、26510232、26510233、26510236、26510237、26510238、26510289、26510313、26510314、26510315、26510316、26510317、26510318、26510353、26510354、26510362、26510380、26510381、26510387、26510388、26510405、2652C001、2652C003、2652C015、2652C016、2652C031、2652C033、2652C110、2652C112、2652C117、2652C119、2652C120、2652C123、2652C131、2652C133、2652C136、2652C149、2652C150、2652C151、2652C152、2652C201、2652C202、2652C206、2652C211、2652C301、2652C302、2652C831、2652C832、2652C835、2652C845、2652C871、2652C873、314500361、314531124、314531129、33158117、408620002、4514446、4642410

交流发电机充电率低或不规则 可能原因:

1.交流发电机的传动带松弛。调整传动带以获得正确张力。2.充电、接地回路或蓄电池接头故障。检查所有电缆和接头。所有接头必须清洁并且要拧紧。更换所有出故障的零件。3.交流发电机调节器故障。修理或更换交流发电机调节器。4.交流发电机的电刷故障。安装新的电刷。5.整流二极管故障。更换出故障的整流二极管。6.转子（励磁线圈）故障。安装新的转子。