

Rexroth力士乐触摸屏触屏不灵维修方法-VCP11.2DWN-003-NN-NN-PW

产品名称	Rexroth力士乐触摸屏触屏不灵维修方法-VCP11.2DWN-003-NN-NN-PW
公司名称	昆山市玉山镇乐修自动化设备商行
价格	268.00/台
规格参数	触摸屏维修:技术过硬 施耐德触摸屏黑屏维修:价格优惠 施耐德触摸屏花屏维修:周期短
公司地址	昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室（7楼）
联系电话	0512-57018565 13776355230

产品详情

Rexroth力士乐触摸屏维修方法-VCP11.2DWN-003-NN-NN-PW

- 1.清洁屏幕。使用干净的软布或专用屏幕清洁剂轻轻擦拭屏幕，去除污渍和指纹，以确保触摸屏的正常响应。 123
- 2.重新启动设备。有时候触摸屏故障可能是由于系统问题，尝试重启设备看是否能解决问题。 13
- 3.校准触摸屏。在设备设置中找到触摸屏校准选项，按照提示进行操作。
- 4.检查触摸屏连接。如果是外接设备，检查连接线是否插紧，确保连接稳固。 12
- 5.更新系统和驱动程序。触摸屏故障有时可能是由于系统和驱动程序的问题，尝试更新这些程序。
- 6.检查触摸屏硬件。如果上述方法都无效，可能是触摸屏硬件出现故障，建议联系专业维修人员进行检修或更换。
- 7.故障诊断。根据测试结果和故障现象，确定故障的具体位置，这需要一定的电子和机械知识，以及对触摸屏工作原理的深入理解。 4

修复。针对诊断出的故障，采取相应的修复措施，例如更换损坏的[感应器](#)、修复电路板或调整感应层的位置。

测试与验收。完成修复后，进行全面测试，确保触摸屏功能恢复正常。

昆山乐修自动化/南京乐修电子科技维修公司是一家专业工控和数控自动化维修服务公司。维修不限品牌型号，硬件问题我们都是可以维修解决处理。我公司现有昆山,常州，南京三个维修地址，方便选择。

触摸屏给维修带来的困扰

随着电气自动化技术的迅速发展，大批电气自动化设备进入现今工厂，同时变频器、plc、触摸屏也成为每台自动化设备的标配，然而在它们给我们生产带来便利的同时，也给电工维修带来很多新的问题，做为一名维修电工，只有与时俱进，方可立于不败之地。下面几个与触摸屏有关的维修案例与大家共享。本人服务于一家本地的纺织企业，一次车间报修说一台粗纱机开不起来，于是匆匆赶到现场，发现触摸屏底部流动报警条显示“启动未准备好”，由于这是一台新安装的设备，我们对其控制原理还不太熟悉，于是拿来图纸研究，首先从PLC的报警输入点查起，未发现有报警输入信号，检查控制柜内无任何异常现象，控制电路及主电路均无故障，由此维修好象暂时进入死区，这时，我又重新点开触摸屏，一页页观察其功能开关及参数设置，翻到第二页时发现有一个“启动准备”复归型开关，顿时眼前一亮，问题应该就在这里，用手按一下，开关处于打开状态，这时再招呼挡车工开车，一切正常。原来此功能开关图纸上并无说明，使维修走了弯路，通过这次看似很简单的维修案例，我却从中吸取了很大的教训。第二个案例也是关于粗纱机的。

有一次车间报修说一台电脑粗纱机一直在低速运行，高速上不去（正常纺纱应该开始时运行低速，过一会转高速）。由于这台电脑粗纱机的运行电机是由变频器带的，而变频器的输出频率由PLC的模拟量块的输出信号控制，于是，赶到现场后我首先对PLC的模拟量块进行检测，并无发现异常，然后对变频器及电机进行检测，一切完好，并无故障，由此我初步判断电气方面无故障，于是找来车间操作技术员，让其检查一下工艺参数，在其检查时发现，工艺设置中的“小纱慢速长度”一项设置数值太高，于是将其数值调小，重新开车后正常。由此故障原因彻底弄清：原来工艺员在设置参数时误将600米输成了6000米，致使机器一直在小纱慢速状态运行。通过以上两个维修案例，我渐渐查觉到触摸屏有时已经给我们的维修带来很大的困扰，作为一名现代化工厂的电气维修人员，不仅要了解设备的电气控制原理、机械原理，更要了解与之配套的PLC及触摸屏的功能应用，甚至要了解其内部的工艺参数，

专业维修美国Allen Bradley罗克韦尔全系列产品：伺服器，变频器，伺服马达,PLC,人机界面，(2098系列,1394系列,2094系列,2092系列,1394C系列,8520系列/

AB罗克韦尔伺服驱动器维修专家一定要有AB罗克韦尔测试平台，没有测试平台的公司，都是接单靠蒙的，修好就好，修不好就算了。一定要过硬的技术和真实的到位的服务，才能留住大的客户。

AB罗克韦尔伺服驱动器 Allen Bradley变频器常见故障：上电无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等故障维修AB罗克韦尔伺服驱动器（AB-PF400系列,AB-PF40系列,AB-PF4M系列,AB-PF40P系列,AB-PF400P系列,AB-70系列AB-700S系列，AB-PF700系列,AB-PF700H系列，AB-755系列,AB-753系列,AB-525系列,AB-1336E系列,AB-1336F系列）等