

江苏基恩士触摸屏维修，触摸失灵,触摸不准,不能触摸修理快当天好

产品名称	江苏基恩士触摸屏维修，触摸失灵,触摸不准,不能触摸修理快当天好
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

基恩士触摸屏维修上海站,触摸失灵,触摸不准,不能触摸修理快当天好

基恩士触摸屏维修故障；触摸无反应、触摸响应慢、触摸偏移、触摸死机、按键故障，内容错乱、PWR灯不亮、通讯失败，电源板故障、高压板故障、主板坏等。

基恩士触摸屏常见故障如下；

触摸屏触摸不准

1.故障现象一台表面声波触摸屏，用手指触摸显示器屏幕的部位不能正常地完成对应的操作。2.故障分析处理这种现象可能是声波触摸屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，可用一块干的软布进行擦拭，然后断电、重新启动计算机并重新校准。还有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏，如果遇到这种情况则将无法完全修复。如果是电容触摸屏在下列情况下可运行屏幕校准程序：（开始--程序--Microtouch Touchware）1）第一次完成驱动软件的安装。2）每次改变显示器的分辨率或显示模式后。3）每次改变了显示的显示区域后。4）每次调整了控制器的频率后。5）每次光标与触摸点不能对应时。校准后，校准后的数据被存放在控制器的寄存器内，所以每次启动系统后无需再校准屏幕。

基恩士触摸屏触摸无响应1.故障现象一台触摸屏不能工作，触摸任何部位都无响应。2.故障分析处理首先检查各接线接口是否出现松动，然后检查串口及中断号是否有冲突，若有冲突，应调整资源，避开冲突。再检查触摸屏表面是否出现裂缝，如有裂缝应及时更换。还需要检查触摸屏表面是否有尘垢，若有，用软布进行清除。观察检查控制盒上的指示灯是否工作正常，正常时，指示灯为绿色，并且闪烁。如果上面的部分均正常，可用替换法检查触摸屏，先替换控制盒，再替换触摸屏，最后替换主机。如果是表面声波触摸屏可进行如下检修：1) 可能是触摸屏的连线中,其中一个连接主机键盘口的连线(从键盘口取5伏触摸屏工作电压)没有连接,请检查连线。2) 可能是触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号没有对应起来,请卸载驱动重新安装。

基恩士触摸屏触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：

- 表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
- 触摸屏发生故障；
- 触摸屏控制卡发生故障；
- 触摸屏信号线发生故障；
- 计算机主机的串口发生故障；
- 计算机的操作系统发生故障；
- 触摸屏驱动程序安装错误。