

东莞三菱触摸屏常发生不能触摸、按键问题、屏幕无显示修理

产品名称	东莞三菱触摸屏常发生不能触摸、按键问题、屏幕无显示修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

东莞三菱触摸屏常发生不能触摸、按键问题、屏幕无显示修理，如果屏线接口的供电电压正常，接着检查液晶面板驱动电路中的时序信号、驱动信号是否正常。如果不正常，分别检查产生此信号的芯片的输出端信号、输入端信号及供电电压，从而判断驱动芯片是否损坏。如果损坏，则更换即可。触摸屏维修常见方法,都遇到触摸屏因出现白屏黑屏故障而不能使用的情况。这主要是由于触摸屏是一种比较精密的设备，加之触摸屏多是面向大众开放使用的性质，其使用频率高、从而造成其故障频繁出现，

触摸屏为什么不准？声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被灰尘覆盖，请用一块干的软布进行擦拭，然后断电重新启动计算机并重新校准.有可能是声波屏的反射条纹受到轻微破坏,无法完全修复

触摸屏为什么不能校准？有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，请断电重新启动计算机并重新校准.声波屏在使用一段时间后，屏四周的反射条纹上面被大量的灰尘覆盖，虽然有的区域能进行操作，但是不能进行校准，请用一块干的软布进行擦拭，然后断电重新启动计算机并重新校准。可能是触摸屏的连线中，其中一个连接主机键盘口的连线没有连接，请检查连线.可能是触摸屏的驱动程序没有相对应触摸屏实际安装的串口号进行安装，请从新安装驱动程序.有可能是主机为国产原装机，造成串口通讯的非标准性，与触摸屏驱动不兼容，如果可行请格式化硬盘，安装系统后驱动触摸屏.触摸屏为什么响应时间很长,有可能是触摸屏上粘有移动的水滴，触摸屏响应水滴的操作，请用一块干的软布进行擦拭.有可能是主机档次太低，时钟频率过低，请更换主机.触摸屏为什么触摸无反应？有可能是触摸屏反射条纹局部被覆盖，请用一块干的软布进行擦拭.有可能是触摸屏反射条纹局部被硬物刮掉，将无法修复.有可能是在主机启动装载触摸屏驱动程序之前，触摸屏控制卡接收到操作信号，请重新断电启动触摸屏遇到故障或是无法使用的情况，严重的则需要更换触摸屏。因此在触摸屏的使用中，需要多加注意。

