

三菱触摸屏发生几种常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢修理

产品名称	三菱触摸屏发生几种常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢修理
公司名称	东莞市腾川自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇天众电子市场七楼708B、709B号
联系电话	15889761002 15817673762

产品详情

三菱触摸屏发生几种常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢，一般是触摸屏哪个地方有问题吗？引起上电黑屏,液晶故障，触摸面板损坏,触控正常，主板程序无反应，主板故障，更换主板,触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够,触摸电阻异常,银浆线电阻无穷大,更换触摸面板客户程序问题,电源烧损,电源三极管被大电流击穿,更换主板,主板液晶元件均被严重腐蚀，上电无任何显示，客户环境恶劣造成文本件损坏，PWR灯不亮，其他一切正常,重新接好PWR灯信号线OK,双串口无法通讯，错用软件所致,主板松动,触摸面板固定支脚断裂,用强力胶粘合,485串口通讯不良,更换IC后仍无法通讯，主板故障,触摸屏上电无反应,主板逆变器部分烧毁,TP1、TP2对地短路，CPU烧损,通讯不良,串口针脚歪斜，接触不良导致无法通讯,调整针脚位置,误用软件所致,画面不能切换,面板表面有裂痕导致触摸不良,触摸死机，触摸屏会出现一些什么故障呢，触摸屏又要怎么维修? 屏幕无光处理过程：用手接触屏幕，蜂鸣器有呼应，阐明程序运行正常。量高压条12伏DC电压正常，操控电压ENABLE低有用为低电平正常。毛病在高压发作电路或灯管现已损坏。拆开发现灯管一头现已发黑，替换灯管后仍然无光，查看高压变压器也已损坏。市面上无此高压变压器，于是买一个LCD的带两管的高压条，接好线后固定，通电正常。屏幕无显示，电流约100mA修正过程：用手接触屏幕。万用表丈量几组电压3.3伏、5.1伏、12伏都正常。据用户反映，用户发现接触屏毛病后曾企图修理，在通电的过程中，呈现过一次正常的状况，但断电后再次通电就不行了。剖析芯片某个脚位有虚焊，使得总线过错，然后程序不能跑动。遂用热风枪对密脚芯片焊脚加热，同时用镊子按压芯片，使焊脚和锡从头熔合。三菱触摸屏维修上电时间长了黑屏、蓝屏、花屏

三菱触摸屏F940GOT-SWD-C维修 三菱人机界面维修 三菱触控屏维修

三菱触摸屏维修常见故障:故障一：三菱触摸屏触摸偏差现象：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。分析：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。处理方法：重新校正位置。故障二：三菱触摸屏触摸偏差现象：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。分析：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。处理方法：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断

开。故障三：三菱触摸屏触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。分析：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：（1）表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；（2）三菱触摸屏发生故障；（3）三菱触摸屏控制卡发生故障；（4）三菱触摸屏信号线发生故障；（5）计算机主机的串口发生故障；（6）计算机的操作系统发生故障；（7）三菱触摸屏驱动程序安装错误。

三菱触摸屏维修，本公司可解决三菱触摸屏常见故障：黑屏、花屏、按触摸屏无反应或反应慢、内容错乱、进不了系统界面、无背光、背光暗、有背光无字符、不能通信、按键无反应；

深圳三菱触摸屏维修：F940系列，F930系列，F920系列，F985系列，F975系列，A970系列，A960系列，A950系列，GT11系列，GT15系列；惠州三菱触摸屏维修：A975GOT-TBA-B、A975GOT-TBD-B、A975GOT-TBA-CH、A975GOT-TBD-CH、A970GOT-TBA-CH、A970GOT-TBD-CH、A970GOT-SBA、A970GOT-SBD、A975GOT-TBD-B、CA985GOT-TBA-V、A985GOT-TBD-V、A985GOT-TBA、A985GOT-TBD、A956WGOT-TBA、F940GOT-BWD-C、F940GOT-LWD-C、F940GOT-SWD-C、F940WGOT-TWD-C、F940WGOT-TWD-E、F930GOT-BBD-K-C、F930GOT-BWD-C等触摸屏维修；广州三菱触摸屏维修：A951GOT-SBD-B、A951GOT-LBD、A951GOT-SBD-M3-B、A951GOT-LBD-M3、A953GOT-SBD-B、A953GOT-LBD、A953GOT-SBD-M3-B、A953GOT-LBD-M3、A956GOT-TBD、A956GOT-SBD-B、A956GOT-LBD、A956GOT-SBD-M3-B、A956GOT-LBD-M3、A956WGOT-TBA、F920GOT-BBD5-K-C等触摸屏维修；