

# 葵涌大型电机维修

产品名称	葵涌大型电机维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	先锋:110KW 南洋:90KW 恒力:55KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

## 产品详情

葵涌大型电机维修为您提供专业的电机维修服务，价格仅为168.00元/台。我们拥有多家zhiming品牌的产品，包括阿特拉斯、复盛、英格索兰、捷豹、日立和寿力。

以下是各个品牌的产品参数值：

阿特拉斯：110KW 复盛：90KW 英格索兰：75KW 捷豹：55KW 日立：37KW 寿力：22KW

无论您是需要维修、更换还是购买新电机，我们都能为您提供专业的解决方案。以下是我们的服务优势：

**高效维修：**我们拥有经验丰富的维修人员，能够迅速定位故障并进行修复，确保电机的正常运转。

**优质配件：**我们使用高品质的配件来替换损坏部件，保证电机的稳定性和耐用性。

**迅速交付：**我们深知电机对生产的重要性，因此我们尽最大努力在最短的时间内完成维修任务。全面检测：

在维修过程中，我们会对电机进行全面的检测，确保所有潜在问题都得到解决，避免再次出现故障。

**专业咨询：**我们的技术人员随时为您提供专业咨询，回答您在电机使用和维护方面的问题。

购买大型电机不仅需要考虑价格和参数，还应该注意以下几点：

**适用性：**选购电机时要确保其适用于您的具体需求，包括功率匹配、工作环境适应性等。

**品牌可靠性：**选择zhiming品牌可以提供更好的质量保证和售后服务。

**安装和维护便捷性：**电机应具备易安装、易维护的特点，以降低运营成本。

**能效性能：**考虑到节能环保的要求，选择具有较高能效的电机可以降低能耗。

无论您是需要维修还是购买新电机，葵涌大型电机维修都能为您提供全方位的服务和支持。我们的维修价格仅为168.00元/台，产品参数齐全，品质可靠。请致电咨询或通过邮箱联系我们的客服，我们期待为您提供优质的服务。

水泵不上水的原因并提供解决方法：

1.自吸泵泵体内未加储液或储液不足：加足。

2.吸入管路漏气:：消除管路漏气现象，在允许吸程范围内检查方法泵启动4-5分钟水还未吸上来请用耳朵贴近进口管道疑是漏气的地方听有无吸气的声音，或者在疑是漏气的地方涂层白乳胶等方法进行修补。

3.吸程过高或吸入管路太长：降低吸程或缩短管路。

4、出口管路安装不正确弯头太多：管道成N字型的管道太多建议在高点安装自动排气阀。

5.泵体里面或者进口管道滤网遭杂物石头堵塞：检查清理掉堵塞物。

6.机械密封泄漏过大：修理或更换。

7、叶轮损坏或者磨损：更换新叶轮。

8、自吸泵回流孔遭堵塞导致汽水无法分离：检查清理掉。

9、三相电机接线接反：互换其中两相。

10.电压过低：调整电压。