

## 缸径63行程300法兰式液压缸价格

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 缸径63行程300法兰式液压缸价格          |
| 公司名称 | 上海子鹰液压设备有限公司               |
| 价格   | .00/支                      |
| 规格参数 | 品牌:子鹰液压<br>型号:HOB<br>价格:电议 |
| 公司地址 | 上海市松江区洞泾镇振业路202号           |
| 联系电话 | 021-61525233 18049901826   |

## 产品详情

缸径63行程300法兰式液压缸价格/液压缸故障诊断及处理：1.液压缸误动作或动作失灵

原因和解决方法有以下几种：(1)阀芯卡住或阀孔堵塞。当流量阀或方向阀阀芯卡住或阀孔堵塞时，液压缸易发生误动作或动作失灵。此时应检查油液的污染情况；检查脏物或胶质沉淀物是否卡住阀芯或堵塞阀孔；检查阀体的磨损情况。(2)活塞杆与缸筒卡住或液压缸堵塞。此时无论如何操纵，液压缸都不动作或动作甚微。这时应检查活塞及活塞杆密封是否太紧，是否进入脏物及胶质沉淀物：活塞杆与缸筒的轴心线是否对中，易损件和密封件是否失效。(3)液压系统控制压力太低。控制管路中节流阻力可能过大，流量阀调节不当，控制压力不合适，压力源受到干扰。此时应检查控制压力源，保证压力调节到系统的规定值。 上海液压油缸

[http://www.shziyingyeya.com/product/product\\_3\\_18\\_1.html](http://www.shziyingyeya.com/product/product_3_18_1.html)